

29.06.2026

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW  
Elektrisch Automatik

|                        |                                                                                  |                     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HI -FN 0048E                                                                     | Fahrgestell-Nummer: | TMAK381GFPJ095012 |
| Vertrags-Nummer:       | 20424172                                                                         | Erstzulassung:      | 16.06.2023        |
| Internes KZ:           | 15336277                                                                         | Kilometer-Stand:    | 43424             |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt. |                     |                   |

**Ausstattung:**

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** 0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                     |                             |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2021                                                                                                |                             |       |
| kW / PS:                     | 150 / 204                                                                                           | Hubraum:                    | 0     |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                           | Anzahl Gänge:               | 1     |
| Emissionsgruppe:             |                                                                                                     | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                              | Tankinhalt:                 | 0     |
| Max. Km/h:                   | 167                                                                                                 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,900 |
| Leergewicht (kg):            | 1760                                                                                                | zul. Gewicht (kg):          | 2170  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20424172  
Amtliches Kennzeichen: HI -FN 0048E  
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20424172  
Amtliches Kennzeichen: HI -FN 0048E  
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | HI-FN 48E |
| Berichtsnummer : | 0000000926541-DE968 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31201773            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

|                          |                     |                          |                         |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | TMAK381GFPJ095012   | Laufleistung abgelesen:  | 43424 km                |
| Erstzulassung / Baujahr: | 16.06.2023 / 2023   | Besichtigungsdatum/-ort: | 20.06.2026 11:35 Söhlde |
| Fahrzeugart:             | SUV                 | Aufbauart:               | Kombilimousine          |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik               |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 150 kW (204 PS) |
| Antriebsart:             | Frontantrieb        | Lackfarbe:               | Phantom Black / MIC     |
| Lackart:                 | Perleffekt          | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                   |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 06.2026 / 06.2026       |
| Polster Art:             | Stoff               | Serviceheft verfügbar:   | Nein                    |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau                | Serviceheft gepflegt:    | -                       |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | - / -                   |
|                          |                     | Vorgelegte Fahrzeug-     |                         |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)       |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Zustand innen:           | 2 - Gut                 |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                |                    |
|---------------------------|----------------|--------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original |
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 215/55/R17-- 4 mm  |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 215/55/R17-- 4 mm  |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 215/55/R17-- 6 mm  |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 215/55/R17-- 6 mm  |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                    |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt:                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung:            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| Laufleistung plausibel:       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweis:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung            |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: |                                                                                                                                                                                          |
| Lackschichtendickenmessung:     |                                                                                                                                                                                          |
| Bestehender Unfallschaden:      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| Hinweis:                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |              |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| Sonnendach/ Verdeck:                    | Nicht vorhanden       | ✗ | Sitzheizung: | In Ordnung            | ✓ |
| Bremsanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✗ | Motorlauf:   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaanlage:                 | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.       |
| Lichtanlage:                 | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck:         | Nicht vorhanden                                                                     |

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzheizung:</b> | In Ordnung                                                                                                                                |
| <b>Bremsanlage:</b> | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>   | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>     | *Servicehistorie nicht nachvollziehbar. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.                          |

## Schaden



### Karosserie außen

|    | Bauteil           | Schaden         | Rep.-Art       |
|----|-------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Windschutzscheibe | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |
| 2. | Motorhaube        | Steinschlag     | Lackieren      |



### Sonstiges

|    | Bauteil                                               | Schaden | Rep.-Art |
|----|-------------------------------------------------------|---------|----------|
| 3. | Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung |         |          |
| 4. | Wartung                                               |         |          |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.





## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen





Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube  
Steinschlag - Lackieren