

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002536131
Besichtigt am: 02.07.2026 07:44
Berichts-Nr: 10922708
FIN: WVGZZZCS1SY043454

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQN
Erstzulassungsdatum:	08.05.2025
Laufleistung:	23.858 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rauchgrau Metallic
Farbe Dach:	Rauchgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwartz/Schwarz/Titanschwartz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.200 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Leichtmetallräder "Coventry" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6 Lautsprecher	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulis in Chrom
Abgasendrohr zweiflutig	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB	Einton-Signalhorn
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fahrprofilwahl
Assistenzpaket "Park & Comfort"	Fahrprofilwahl und elektronische Differenzialsperre XDS
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Federbereich 40 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fensterheber elektrisch
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fertigungsablauf Pamplona
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, für ebene Ladefläche
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel schwarz	Handbremshebelgriff in Leder
Dachreling schwarz	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Infotainment-Paket "Discover Media"
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Instrumententafel geschäumt
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtwertenregulierung dynamisch
Licht-und-Sicht-Paket
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
Modul Boden hinten Ausführung 3
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media"
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Pedale in Edelstahl gebürstet
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
R-Line
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit SAFE-Verriegelung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Überhang hinten, mittel
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Volldach

Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Valencia" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, Winterreifen 205/55 R 17 H

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
3	Motorhaube	Kratzer	Polieren
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCS1SY043454

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Tür hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kontrollleuchte Reifendruck - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar


Folgekosten möglich



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



3 - Motorhaube - Kratzer - Polieren



4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10922708
vom: 02.07.2026

5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren

