


DEKRA Automotive Solutions

**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación 27/03/2023	Color	Gris Artense
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	34 063 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

**Detalles de Inspección**

Parque




**Elemento extraíble**

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

**Documento técnico**









**Neumáticos**



**Daños externos**

1		Elemento	Neumático	2		Elemento	Neumático
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Derecho
5		Daños	Desgastado	6		Daños	Desgastado
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Otro carrocería	6		Elemento	Zona superior de puerta
		Posición	Izquierdo			Posición	Izquierdo
6		Daños	Roto	6		Daños	Abollado
		Comentarios	moldura cromada montante iz			Comentarios	-


DEKRA Automotive Solutions

7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Daños internos

3		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alfombra maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alfombra maletero	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-	4		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Base para portaobjetos</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Base para portaobjetos	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-
Elemento	Alfombra maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Base para portaobjetos																				
Posición	-																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									