

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO3946MCX / WBY21CF060CM28327 / CM28327

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX xDrive50 I20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX xDrive50 I20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	56.452

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3946MCX Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	235/60/20	108	H	-
DI	BRIDGESTONE	235/60/20	108	H	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	235/60/20	108	H	-
TI	BRIDGESTONE	235/60/20	108	H	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/05/2026		
Comentarios:	CABLES DE CARGA EN EL INTERIOR VEHÍCULO RESERVA DE DAÑOS FUERTE GOLPE EN ESTRIBO DERECHO Y PUERTA TRASERA DERECHA, POSIBLES DAÑOS OCULTOS		

Daños no valorables:

3946MCX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Daños no valorables:

3946MCX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
3946MCX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
19. Jgo reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR
29. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR
35. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura estribo dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	REEMPLAZAR
6. Embellecedor iz paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	REEMPLAZAR
7. Embellecedor dr paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	REEMPLAZAR
8. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
9. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
10. Anagrama tr transmisión	-	REEMPLAZAR
11. Matrícula tr	-	REEMPLAZAR
12. Puerta tr dr	Pintar Sustitución Pieza montada	REEMPLAZAR
13. Moldura puerta tr dr	-	REEMPLAZAR
14. Juego fijación guarnecido puerta tr dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
15. Neumático dl iz - PERFORMANCE - Nueva	-	REEMPLAZAR
16. Neumático dl dr - PERFORMANCE - Nueva	-	REEMPLAZAR
17. Neumático tr iz - PERFORMANCE - Nueva	-	REEMPLAZAR
18. Neumático tr dr - PERFORMANCE - Nueva	-	REEMPLAZAR
20. Paragolpes dl (zona inf)	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
22. Panel exterior portón/capó tr	tr Sustitución Pieza desmontada Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
23. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
24. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
25. Portón tr	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	REPARAR

3946MCX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
26. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
27. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
28. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
30. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
32. Soporte iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
33. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
34. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
36. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
37. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
38. Aleta dl iz	-	SR Pintura