

MACDAM

Polestar Polestar 2 '19 BEV

Voertuiginformatie



Merk:	Polestar	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Polestar 2 '19 BEV	Chassisnummer:	LPSVSEDEEML026392
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	300 kW
Versie:	78kWh Pilot Plus	1ste tenaamstelling	17-08-2021
Kilometerstand:	168302 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	2
Rechts	3
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 17/08/2026



Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

91,4%

Status van de gezondheid (SOH)*

Polestar 2 LR Dual motor

VIN : LPSVSEDEEML026392

Kilometerstand : 168.302 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

 Meer weten over: www.get-moba.com





Opties volgens de inspecteur					▼
Achteruitrijcamera	Ja	Carkit	Ja	Dak panoramisch	Ja
Middenarmsteun	Ja	Navigatiesysteem	Ja	Radio multimedia	Ja
Trekhaak	Ja	Xenon / LED verlichting	Ja		


Schade

▼


Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Motorkap
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Voorzijde



Scherm A L

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden		▼
Voor Links		
Zomer		
245/45/19/102/V		
Michelin		
3,9 mm		
Voor Rechts		
Zomer		
245/45/19/102/V		
Michelin		
3,8 mm		
Achter Links		
Zomer		
245/45/19/102/V		
Michelin		
4,7 mm		
Achter Rechts		
Zomer		
245/45/19/102/V		
Michelin		
4,2 mm		

Inspectie				▼
Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)		1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie		0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag		Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes		Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje		Ja
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels		2
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen				

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.