

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1550NGN / WBA41GN0605451742 / 5451742

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.819

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1550NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	18/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1550NGN COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1550NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	1.50 h.	6,35	0,00		128,39 €
7. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	0.83 h.	3,52	0,00		51,64 €
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
10. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
13. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
16. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
17. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Moldura dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1508,91 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1550NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,73 h.	220,59 €
Total material pintura	-	51,89 €

(IVA no incluido)

1550NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	12,25 h.	471,60 €
Total Recambios	-	445,59 €
Descuento recambios aplicado	-	236,59 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	319,25 €



E 1550 NGN













0 1 13:43



OFF

Total 25819 km

Side lights on.



+22.5 °C













BMW

3

©WBA4 1GN0605451742©







journey
0.3 km
Door open.
P +22.5°C WARM-UP

MEDIA
TEL
NAV

VALUES SINCE START OF JOURNEY

Ø 65.5
l/100 km

→ 0.3
km

Reset Individual

20°C

20°C

13:45

Calle Sector I



inch/mm

5.05

OFF ON

ZERO



560

MICHELIN

245/45 R 19

OUTSIDE





Inch/mm
5.41
OFF ON ZERO

OUTSIDE

EXTRA LOAD

MICHELIN
Total Performance

245/45 R 19

ENTRETIEN
RECHERCHER
UN PNEU
MICHELIN



inch/mm

4.42

OFF ON

ZERO















245/45 R 19

PILOT SPORT 4S

PILOT SPORT 4S

OUTSIDE





MICHELIN 245/45 R 19



OUTSIDE



OUTSIDE

245/45 R 19

MICHELIN



MICHELIN











0



Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
CO. & ASSOCIATES

0 CM




0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON A. LANGE







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

BMW
e-PRIMACY



