

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002530987  
**Besichtigt am:** 29.06.2026 08:35  
**Berichts-Nr:** 10894545  
**FIN:** WVVZZZAWZNY006101



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                    |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Polo                                         |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CDS                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 01.07.2022                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 35.986 km                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Reef Blue Metallic                           |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 70 kW (96 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teil-Kunstleder                              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 07.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 53 Tag(e)     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                      |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten                                         | Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz                        |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                                 | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                    |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l                                                                                           | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                           |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW                                                                                | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                      |
| 4 Leichtmetallräder "Tortosa" 7 J x 17 in Adamantiumsilber lackiert                                                  | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                         |
| 4 Türen                                                                                                              | Drehstromgenerator 140 A                                                                              |
| 6 Lautsprecher                                                                                                       | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                        |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                                | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze                   |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                    | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                        |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                       | Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer                    |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                                     | Einführungsvolumen                                                                                    |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze                                                                      | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                 |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                                   | Einton-Signalhorn                                                                                     |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                                            | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR              |
| Ambientebeleuchtung                                                                                                  | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                             |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                            | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                    |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                                                  | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                              | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                  |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung                             | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa                                           |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                          | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                             |
| Außenspiegelgehäuse in Schwarz lackiert und Türgriffe in Wagenfarbe                                                  | Fensterheber elektrisch                                                                               |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                          | Fertigungsablauf Pamplona                                                                             |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                                                 | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                                                              |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                | Frontantrieb                                                                                          |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                    | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend                                                  |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                                  | Fußgänger- und Radfahrererkennung                                                                     |
| Berganfahrassistent                                                                                                  | Fußhebelwerk "Standard"                                                                               |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                           | Gepäckraumabdeckung                                                                                   |
| Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz                                                                        | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                 |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                               | Gepäckraumboden                                                                                       |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                          | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                           |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmern vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite | Handbremshebelgriff in Leder                                                                          |
| Dachhimmel in Ceramicque                                                                                             | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                                                            |
| Dämpfung hinten                                                                                                      | Hinterachse "Standard"                                                                                |
| Dämpfung vorn                                                                                                        | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                   |
| Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn                                       | Instrumententafel geschäumt                                                                           |
| Diebstahlwarnanlage                                                                                                  | Interieurpaket "ArtVelours"                                                                           |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

|                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IQ.DRIVE-Paket inkl. "Travel Assist"                                                                       | Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                         |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht                                                    | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                         |
| ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                               |
| Kältemittel R1234yf                                                                                        | Ohne Differenzialsperre                                                                    |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                   | Ohne Dynamic Drive Control                                                                 |
| Keine Aktionsausführung                                                                                    | Ohne ECO-Funktion                                                                          |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                    | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                         |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung                    | Ohne Individualeinbau                                                                      |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser        | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                          |
| Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                             | Ohne Sprachsteuerung                                                                       |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                                                         | Ohne Spurwechselassistent                                                                  |
| Kurzheck                                                                                                   | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                                      |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                         | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                           |
| LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                           |
| LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte                                                              | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                                  |
| Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet                                                               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                          |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                                   | Radio                                                                                      |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung                                                                  | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                             |
| Leuchte im Fußraum vorn                                                                                    | Radstand                                                                                   |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                          | Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn                               |
| Licht-und-Sicht-Paket                                                                                      | Rechtsverkehr                                                                              |
| Linkslenker                                                                                                | Regensensor                                                                                |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                            | Regionscode " ECE " für Radio                                                              |
| Mit Folienbeklebung (Ausf.1)                                                                               | Reifen 215/45 R 17                                                                         |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox                                                        | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                     |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                            | Reifenkontrollanzeige                                                                      |
| Müdigkeitserkennung                                                                                        | Roof Pack                                                                                  |
| Multifunktionskamera                                                                                       | Rückfahrkamera "Rear View"                                                                 |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                                           | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar                              |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                            | Schalthebelknauf in Leder                                                                  |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                            | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                                            |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                         | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung                |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr                                                                         | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                          |
| Nicht Heissland                                                                                            | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                             |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                       | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                          |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                       | Servolenkung                                                                               |
| Ohne 2. Batterie                                                                                           | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                                     |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                             | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours" |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                                   | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                     |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                 | Sport-Komfortsitze vorn                                                                    |
|                                                                                                            | Stabilisator vorn                                                                          |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill und Lufteinlass mit Chromleiste

Style

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Tortosa 7 J x 17, in Adamantiumsilber lackiert, Reifen 215/45 R 17

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen 185/65 R 15 T

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5,5 J x 15, Winterreifen 185/65 R 15 T



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Falken     | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 185/65 R 15 88 T | 8,0 mm      |
| Falken     | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 185/65 R 15 88 T | 8,0 mm      |
| Falken     | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 185/65 R 15 88 T | 7,0 mm      |
| Falken     | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 185/65 R 15 88 T | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 7,0 mm      |
| Nexen      |     |          | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1  | Tirefit | Abgelaufen           | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZNY006101

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10894545  
vom: 29.06.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

