



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NM-HP 467E
Berichtsnummer :	0000000925153-DE968		
Referenznummer:	31198916		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (DE)(2016->) e-Niro Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACC81GFN5156051	Laufleistung abgelesen:	79098 km
Erstzulassung / Baujahr:	/ 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 09:38 92348 Berg B.neumarkt l.d.opf.
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Rot
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	70936 / 11.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hinweis: Winterreifen vorn links beschädigt.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Ohne Reparatur
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
6.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Radlaufblende re.vo.	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Links
Kratzer - Ohne Reparatur



4. Felge Vorne - Links
Kratzer - Ohne Reparatur



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



6. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Radlaufblende re.vo.
Kratzer - Smart Repair