



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RO-IO 1005
Berichtsnummer :	0000000922242-DE926		
Referenznummer:	31180364		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKR81CPNU085627	Laufleistung abgelesen:	46739 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	29.05.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 225 kW (306 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	40761 / 07.01.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/105W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/105W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/105W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/105W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 225 kW (cont. 76 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)

- Parkbremse elektrisch (EPB)
 - Radioempfang digital (DAB+)
 - Reifendruck-Kontrollsystem
 - Rücksitzbank verschiebbar
 - Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
 - Scheibenwischer mit Regensensor
 - Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
 - Service-System: Remote Services (Blue Link)
 - Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
 - Sitz vorn links höhenverstellbar
 - Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Pedale Aluminium
 - Reifen-Reparaturkit
 - Rückfahrkamera
 - Rücksitzlehne geteilt/klappbar
 - Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
 - Seitenairbag vorn
 - Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
 - Servolenkung
 - Sitz vorn links elektr. verstellbar
 - Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
 - Sitz-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Sitzheizung hinten
 - Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
 - Sonnenrollo Türscheiben hinten
- Smart-Key
 - Sonnenblenden mit Spiegel
 - Sound-System BOSE
Verglasung Akustikglas, Subwoofer, 8 Lautsprecher
- Start-Stop-Knopf
 - Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
 - Tagfahrlicht LED
 - Türgriffe außen Wagenfarbe
 - USB-Anschluss hinten
 - Verglasung getönt
 - Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
 - Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
 - Steckdose (12V-Anschluß) vorn
 - Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
 - Uniq-Paket
 - USB-Anschluss Mittelkonsole
 - Verglasung hinten abgedunkelt
 - Wegfahrsperr (elektronisch)

Sonderausstattung

- LM-Felgen 8,5x20
- Panoramadach (Glas)
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Relax-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn elektr. verstellbar (rechts mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Rücksitz(e) elektr. verstellbar

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair




2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



2. Stoßfänger Hinten

Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren