

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHPY1 S1015451	Erstzulassung	15.05.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	HH-WM8607	Laufleistung	31 244 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm












Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm


Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

4	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
6	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfängerleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfängerleiste	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfängerleiste																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
8	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Reflektor</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Reflektor	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Reflektor																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
10	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	11	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
12	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	13	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe beheizt</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe beheizt	Position	-	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-											
Bauteil	Windschutzscheibe beheizt																				
Position	-																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

2	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Laderaumabdeckung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Laderaumabdeckung	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-			
Bauteil	Laderaumabdeckung												
Position	-												
Beschreibung	Fehlende Elemente												
Anmerkungen	-												

Sonstiges

14


Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.189,75€
---------------------	------------------