

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 7629NGN / WBA31EG0505454418 / 5454418

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.126

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sellada	Km revisión:	25119
Fc. revisión:	14/04/2026		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7629NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	24/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

7629NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

7629NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Red portaobjetos maletero	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	-
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
13. Capó dl	-	SR Pintura
14. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA