

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002467285
Besichtigt am: 26.05.2026 14:27
Berichts-Nr: 10673005
FIN: WVVZZZ3CZPE034696

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	27.04.2023
Laufleistung:	94.802 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Doppelton-Signalhorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
8 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängavorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fernentriegelung für Heckklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgängererkennung
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer vorn und Lichtdrehhalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumauskleidung in Textil
Basis	Gepäckraumboden aufstellbar
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Berganfahrassistent	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Mistralgrau	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachreling schwarz	Kindersicherung
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole	Kraftstoffsystem Diesel
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Fußmatten
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Garagentoröffner
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Head-Up Display
LED-Rückleuchten	Ohne Heckspoiler
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne integriertes Mautsystem
Leuchtweitenregulierung	Ohne Kindersitz
Linkslenker	Ohne Ladedose
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Ohne Ladekabel
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Lichtassistent
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modellpflege KW 45	Ohne Sonnenschutzrollo
Motorenstart Standard	Ohne Sprachsteuerung
Müdigkeitserkennung	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Uhr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Netztrennwand	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normal-Lackierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalsitze vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifenkontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne Differenzialsperre	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Dynamic Drive Control	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Ohne ECO-Funktion	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in schwarz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzkomfortpaket
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagfahrlicht
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden
Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Ersatz		Sommer	Stahl	215/60 R 16 95 V	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
4	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	191,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE034696

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair




3 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair



4 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10673005
vom: 26.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

