

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	HH -TM 0291	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKMZNR076764
Vertrags-Nummer:	75391077	Erstzulassung:	07.06.2022
Internes KZ:	14979583	Kilometer-Stand:	44734
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4DriveDSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1984ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gan

Lackierung: Magnetic Grau Metallic Polsterung: Stoff Sharp Textil Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.983,19**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

BeatsAudio Soundsystem, 10 Lautsprecher (mit Subwoofer), digitaler 12-Kanal-Verstärker, 340 Watt Ges	487,39
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger	201,68
Diebstahlwarnanlage inkl. Innenraumüberwachung, Back-up-Horn, Abschleppschutz und Safe-Sicherung	252,10
Fahrsitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion	596,64
Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung) inkl. sensorgesteuerter Öffnung & Schließung (	495,80
Magnetic Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	571,43
PreCrash Assist (proaktives Insassenschutzsystem)	168,07
Seitenairbags hinten und Knieairbag für Fahrer	319,33
Stoff Sharp Textil Schwarz	0,00
Top View Kamera	500,00
Winter-Paket	0,00
Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay	201,68

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **42.777,31**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **50.905,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.905,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	228 / 310	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	175
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,700	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,900
Leergewicht (kg):	1644	zul. Gewicht (kg):	2140

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 75391077
Amtliches Kennzeichen: HH -TM 0291
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.04.2026	9059998912	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Radlauf hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Türgriff vorne (aussen) Fahrerseite Kratzer Gehäuse Türgriff hinten (aussen) Fahrerseite Kratzer Gehäuse	Nein	Nein
14.01.2023	9059837025	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Nein	Nein
04.08.2022	9059821265	Fremdverschulden	Dach vorne Fahrerseite Delle > 3 cm (ohne Lackschaden)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 75391077
Amtliches Kennzeichen: HH -TM 0291
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 2.0 TSI 228kW VZ 4Drive DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 310 PS / 228 KW Super bleifrei
7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
24.11.2023	17875	Inspektion und Wartung
24.11.2023	17875	Wartungszusatzumfänge
07.06.2024	25188	Wartungszusatzumfänge
07.06.2024	25188	Ölwechsel-Hinterachse
07.06.2024	25188	Bremsflüssigkeitswechsel
07.06.2024	25188	Öl-Hinterachse
14.04.2025	32851	Wartungszusatzumfänge
14.04.2025	32851	Inspektion und Wartung
26.05.2026	44269	Ölwechsel-Hinterachse
26.05.2026	44269	Öl-Hinterachse
26.05.2026	44269	Bremsflüssigkeitswechsel
26.05.2026	44269	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-TM 291
Berichtsnummer :	0000000928561-DE968		
Referenznummer:	31209290		

Fahrzeugdaten

Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) VZ 4Drive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKMZNR076764	Laufleistung abgelesen:	44734 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 22303 Hamburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 228 kW (310 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	"Magnetic Tech"
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	44269 / 26.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/V 4 mm
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/40/R19/V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	-/-/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Heckdeckel	Kratzer	Smart Repair
8.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
10.	Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Heckdeckel
Kratzer - Smart Repair



7. Heckdeckel
Kratzer - Smart Repair



8. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



10. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



10. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair