

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002302385
Besichtigt am: 20.02.2026 14:59
Berichts-Nr: 10460096
FIN: WVGZZZCSXRY042233



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	13.02.2024
Laufleistung:	24.662 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.400 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Leichtmetallräder "Misano" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
4 Türen	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gaspedalstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung	Fensterheber elektrisch
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Pamplona
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Instrumententafel geschäumt
Dachhimmel schwarz	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dachreling schwarz	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Keine Aktionsausführung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	

Kurzheck	Pedale in Edelstahl gebürstet
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radio
LED-Rückleuchten	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radstand
Lendenwirbelstützen vorn	Rechtsverkehr
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regensensor
Leuchte im Fußraum vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Reifen 215/45 R 18
Licht-und-Sicht-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	R-Line Ausstattung
Misano 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 215/45 R 18	Rückfahrkamera "Rear View"
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Modul Boden hinten Ausführung 3	Schalthebelknauf in Leder
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen hinten
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Servolenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nicht Heissland	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sport-Komfortsitze vorn
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Stabilisator vorn
Ohne 2. Batterie	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Anhängervorrichtung	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Telefonschnittstelle
Ohne Differenzialsperre	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne ECO-Funktion	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sprachsteuerung	Typprüfand Deutschland
Ohne Spurwechselassistent	Überhang hinten, mittel
Ohne UNECE CS&SU	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne zusätzliche Bereifung	Verkehrszeichenerkennung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Version Standard plus
	Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Lenkrad	Beschädigt	Smart Repair Leder
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1			Tür vorne rechts und hinten rechts Nachlackiert	€ 1.518,83
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.518,83

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSXRY042233

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Lenkrad - Beschädigt - Smart Repair Leder







3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

