

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002399970
Besichtigt am: 08.04.2026 13:07
Berichts-Nr: 10398613
FIN: WAUZZZF43PA061839

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWG
Erstzulassungsdatum:	19.05.2023
Laufleistung:	86.465 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.600 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachreling schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Abgaskonzept, EU6 AP	Dieselmotor
Ablage- und Gepäckraumpaket	Digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Doppelton-Signalhorn
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
advanced	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz matt	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Ambiente-Lichtpaket	Elektrische Luftzusatzheizung
Assistenzpaket Tour	Elektromechanische Parkbremse
Audi active lane assist	Elektromechanische Servolenkung
Audi adaptive cruise control	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi phone box	Frontantrieb
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense rear und basic	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit plus	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gurtanlegekontrolle
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 k/mh	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Businesspaket	Kindersicherheits-Paket
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherung, elektrisch betätigt
	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
 Fondsitze
 Kofferraumbodenmatte
 Komfortmittellarmlehne vorn
 Komfortschlüssel inkl.
 sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraum-
 klappe elektrisch öffnend und schließend
 Komfortschlüssel ohne Safelock
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
 Kraftstoffsystem Diesel
 Ladeboden
 Ländergruppe A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
 Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
 LED-Heckleuchten
 Linkslenker
 LTE-Unterstützung für Audi phone box
 Mild-Hybrid
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
 Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 Motorabdeckung
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Normalsitze vorn
 Ohne Belederung
 Ohne besondere Farbausstattung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Frontspoiler
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Head-up-Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Hinterachsgetriebe
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nackengebläse

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorkonditionierung
 Ohne Windschott
 Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zus.Warnleuchten
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Optikpaket schwarz
 PKW-Ausführung
 Räder der Serie
 Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
 Räder, 5-Speichen-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht,
 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
 Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt
 mit Reifen 245/40 R 18
 Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
 Serienfahrwerk
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsgurte in Schwarz
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sonnenblenden vorn
 Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
 Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
 spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung
Spurwechselwarnung inklusive Audi pre sense rear
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderbauelemente in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	8,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel rechts vollständig	Kratzer	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	190,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	197,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF43PA061839

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10398613
vom: 10.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenspiegel rechts vollständig - Kratzer - Ersetzen



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Mehrere Steinabplatzer



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

