


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 22/05/2023	Color	Desconocido
Marca	JEEP	Matrícula	Cuentakilómetros	22 922 km
Modelo	JEEP RENEGADE MY22 LIMITED 1.6 130CV (INC/INC/0P/INC/A0/?CV)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Bandeja trasera	✓





Documento técnico








Neumáticos

Diagram showing tire specifications for all four wheels:


- Front Left: Bridgestone 215/60/17 H Verano 5.0 mm
- Front Right: Bridgestone 215/60/17 H Verano 5.0 mm
- Rear Left: Bridgestone 215/60/17 H Verano 5.0 mm
- Rear Right: Bridgestone 215/60/17 H Verano 5.0 mm

Daños externos

 <p>2</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	 <p>3</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Varilla de antena</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Varilla de antena	Posición	Trasero	Daños	Falta	Comentarios	-
	Elemento	Paragolpes																	
	Posición	Delantero																	
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		
Elemento	Varilla de antena																		
Posición	Trasero																		
Daños	Falta																		
Comentarios	-																		
 <p>4</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Central</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Techo	Posición	Central	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-	 <p>5</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Montante de techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Montante de techo	Posición	Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
	Elemento	Techo																	
	Posición	Central																	
Daños	Abollado & Impacto																		
Comentarios	-																		
Elemento	Montante de techo																		
Posición	Izquierdo																		
Daños	Abollado																		
Comentarios	-																		

<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Montante de techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Lateral Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Montante de techo	Posición	Lateral Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	<p>7</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Montante de techo																		
Posición	Lateral Derecho																		
Daños	Abollado																		
Comentarios	-																		
Elemento	Paragolpes																		
Posición	Trasero																		
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		
<p>8</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	<p>9</p>  <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Aleta																		
Posición	Delantero Derecho																		
Daños	Abollado																		
Comentarios	-																		
Elemento	Capó																		
Posición	-																		
Daños	Abollado & Impacto																		
Comentarios	-																		
<p>10</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	<p>12</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																		
Posición	Delantero Izquierdo																		
Daños	Abollado																		
Comentarios	-																		
Elemento	Alojamiento de puerta																		
Posición	Trasero Izquierdo																		
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		
<p>13</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-										
Elemento	Descuento piezas adyacentes																		
Posición	-																		
Daños	-																		
Comentarios	-																		

Daños internos

<p>11</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Cojín de tejido</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Manchado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Cojín de tejido	Posición	Trasero	Daños	Manchado	Comentarios	-		
Elemento	Cojín de tejido										
Posición	Trasero										
Daños	Manchado										
Comentarios	-										

Otros Daños

<p>1</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Revisión</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Revisión	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-	<p>14</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Revisión																		
Posición	-																		
Daños	Falta																		
Comentarios	-																		
Elemento	Tiempo auxiliar																		
Posición	-																		
Daños	-																		
Comentarios	-																		

Comentarios

DAÑOS POR GRANIZO