



LPSVSEDEENL061336

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	84.018 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	180 Tag(e)
Typ/Modell	2	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL061336	Leistung / Hubraum	160 kW
Erstzulassung	19.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2025, 61.516 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Tierhaar) - verschmutzt - reinigen
2	2.Radsatz	Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
5	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
11	Interieur	Hutablage (fehlt) - erneuern
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - erneuern
14	Tür hinten links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Rad/Reifen	Reifen vorn (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - verschlissen - erneuern
16	Seitenwand rechts	Seitenwand (+einstieg) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Fahrzeugdach	Schiebedach / Glas (Panoramadach Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
18	Tür hinten links	Tür - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R20 99V	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	245/40 R20 99V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R20 99W	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/40 R20 99W	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.07.2026
Protokollnummer: 46387620
Anlieferungsdatum: 06.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	84.018 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL061336	Erstzulassung	19.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaar) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaar) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum (Tierhaar) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Sonstiges: Inspektion/Wartung - unvollständig - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkrazt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkrazt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Reifen vorn (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - verschlissen - erneuern




Beschädigung #15: Rad/Reifen: Reifen vorn (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - verschlissen - erneuern




Beschädigung #15: Rad/Reifen: Reifen vorn (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Reifen vorn (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - verschlissen - erneuern




Beschädigung #15: Rad/Reifen: Reifen vorn (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - verschlissen - erneuern




Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand (+einstieg) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand (+einstieg) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand (+einstieg) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand (+einstieg) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand (+einstieg) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Panoramadach Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas (Panoramadach Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #18: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



LPSVSEDEENL061336

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	84,018 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	180 Tag(e)
Type / Model	2	Main inspection (Read from ZBI)	01/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL061336	Power / Engine displacement	160 kW
First registration	19 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2025, 61,516 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior (Tierhaar) - Soiled - Clean
2	2nd wheel set	Tyres - complete set - Scratched - No deduction
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
4	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratch(es) - Cover / polish
5	Interior	Interior - Odour - Ozone treatment
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
9	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
10	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
11	Interior	Rear shelf (fehlt) - Replace
12	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
13	Misc.	Inspection / maintenance - Incomplete - Replace
14	Door - rear left side	Brightware - lower - Scratched - Replace
15	Wheel / tyres	Tyre - front (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - Worn - Replace
16	Side panel - rear right side	Side panel (+einstieg) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
17	Roof	Sun roof / glass (Panoramadach Rissbildung) - Stone chips - Replace
18	Door - rear left side	Door - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Boot lid / rear door, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R20 99V	Continental	Summer tires (with run-flat tires)	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	245/40 R20 99V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R20 99W	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/40 R20 99W	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Jul 2026
Protocol number: 46387620
Delivery date: 6 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	84,018 km
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL061336	First registration	19 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Interior: Interior (Tierhaar) - Soiled - Clean



Damage #1: Interior: Interior (Tierhaar) - Soiled - Clean




Damage #1: Interior: Interior (Tierhaar) - Soiled - Clean



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Tyres - complete set - Scratched - No deduction



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Cove...
polish



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value




Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #10: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #10: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #13: Misc.: Inspection / maintenance - Incomplete - Replace



Damage #14: Door - rear left side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #14: Door - rear left side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #15: Wheel / tyres: Tyre - front (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - Worn - Replace



Damage #15: Wheel / tyres: Tyre - front (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - Worn - Replace




Damage #15: Wheel / tyres: Tyre - front (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - Worn - Replace



Damage #15: Wheel / tyres: Tyre - front (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - Worn - Replace




Damage #15: Wheel / tyres: Tyre - front (Reifen außen abgefahren / +VR beschädigt) - Worn - Replace




Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel (+einstieg) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel (+einstieg) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel (+einstieg) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel (+einstieg) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel (+einstieg) - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Roof: Sun roof / glass (Panoramadach Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #17: Roof: Sun roof / glass (Panoramadach Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #18: Door - rear left side: Door - Damaged - Replace



Damage #18: Door - rear left side: Door - Damaged - Replace



Damage #18: Door - rear left side: Door - Damaged - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -XY 0607E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSEDEENL061336
Vertrags-Nummer:	64194082	Erstzulassung:	19.01.2022
Internes KZ:	15061014	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS /300 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,700
Leergewicht (kg):	2113	zul. Gewicht (kg):	2600

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 64194082
Amtliches Kennzeichen: HD -XY 0607E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
24.01.2024	9059879886	Fremdverschulden	Heckklappe mitte Stoßstange hinten mitte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 64194082
Amtliches Kennzeichen: HD -XY 0607E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer