



WBA31FZ080FV04676

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	25.068 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-70 km
Typ/Modell	320	HU	
Fahrgestellnummer	WBA31FZ080FV04676	Leistung / Hubraum	140 kW
Erstzulassung	14.05.2025	Polster/Farbe	Leder / Schwarz-Dunkelgrau
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - lackieren	
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair	
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Schlüssel ist zentral eingelagert)
Ausrüstung - Tirefit komplett

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 88H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 88H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Active Guard Plus
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW iDrive
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Einstiegsleisten
Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz
Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Heckklappenbetätigung automatisch
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt
Heckscheibenwischer
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Dark Graphite matt
Kilometertacho
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (2)
Kopfstützen im Fond, klappbar
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lenkrad
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Paket: Ablagenpaket

Bezeichnung
Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H)
Parking Assistant
Polsterung: Stoff Hevelius
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
Telefon: Personal eSIM
TeleServices
Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre
Widescreen Display
Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Adaptiver LED-Scheinwerfer
Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf
Driving Assistant
Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung
Fernlichtassistent
Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit
Lenkrad: Lenkradheizung
Paket: Comfort
Paket: Gepäckraumpaket
Paket: Innovationspaket
Paket: M Sportpaket
Panorama Glasdach
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	320	Laufleistung (abgelesen)	25.068 km
Fahrgestellnummer	WBA31FZ080FV04676	Erstzulassung	14.05.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	100 µm
2	Dachholm links	128 µm
3	Dachholm rechts	132 µm
4	Heckklappe/-tür	107 µm
5	Kotflügel links	130 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	126 µm
8	Schweller links	61 µm
9	Schweller rechts	63 µm
10	Seitenwand links	111 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	117 µm
13	Tür hinten rechts	114 µm
14	Tür vorne links	123 µm
15	Tür vorne rechts	127 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Marcus Felgenträger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Schweller




Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Typenschild




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - lackieren



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern