

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

9655NLB / WBY71EG0705572408 / 5572408

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	5.211

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES TUERCA ANTIRROBO**Información neumáticos**

9655NLB   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/50/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/50/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/50/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/50/18	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	24/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	falta llave telemando vh equipa cable de carga rápida		

**Daños no valorables:**

9655NLB   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
9655NLB   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
6. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
7. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
8. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
9. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
10. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
11. Emblema dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
12. Paragolpes tr (zona sup)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1390,65 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9655NLB   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	2,43 h.	93,55 €
Total material pintura	-	23,67 €
Total Mano de Obra Pintura	5,59 h.	215,21 €
Total Recambios	-	878,24 €
Descuento recambios aplicado	-	341,86 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	180,00 €







9655 NLB

ix1

20i 20









Valores desde indiv.

0.3 kWh/h




Total 5211 km → 5202.6 km

Datos de conducción

ePower % 100


75



CONTENT



LAYOUT



HEAD-UP



Tapa del maletero abierta.

54%

14:38



P

READY

232 km

CHECK-CONTROL

🔔 📶 RNE 1 🔊 🧑 14:38

⚠️ Capó abierto.

⚠️ Puerta abierta.

⚠️ Tapa del maletero abierta.

ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MEDIA

TEL

NAV



- OFF 🪑 +



- OFF 🪑 +

MAX



BMW Driver

- Alerta anti-collision
- Desactivar anti-collision
- Actualización Beta para Preceder
- Ver más en actualización en pocas horas

Creando Crear hasta

OFF





3

 **Prestige Driver**

Alarma antirobo  
Desactivar una vez

Actualización lista para instalar  
Instale su actualización en pocos  
minutos.

Comandos

Cargar hostia

- OFF-L +

- OFF-L +

6:29 ▶ RNE 1 14:39



MAX

REAR



VOL | 102

ALTO 11





BMW 

BMW 116i  
1.6L 105kW

BMW  
116i

Made in  
Germany  
iX1 eDrive20  
C5Y



**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**

e1\*2018/858\*00153

**WBY71EG0705572408**

2435 kg

3185 kg

1- 1225 kg

2- 1280 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986







↶  
MEDIA  
TEL  
NAV

Remote Software Upgrade Ahora 14:41

**Actualización lista para instalar**  
Instale su actualización en pocos pasos Indicaciones de la versión

Búsqueda

OFF OFF





10

km/h

0



Puerta abierta.



Continental  
3

QW-27

6.40



6.15

OFF NO ON

INCH/100



HANKOOK

5.82



6.66

OFF ON ZERO

inch/mm



























Manheim  
CAR FINANCING









