



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46509659
Auftrags-Nr / Referenz: 52094638_1
Besichtigungsdatum: 30.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model S Long Range		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	5YJSA7E56PF504454
Erstzulassung	13.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	40.720 km
HSN/TSN	1480 / ABH 00004	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Midnight Silver Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	218 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.534 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52094638_1	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	285/40 R19 107V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/35 R21 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	295/30 R21 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Kopf- und Hüftairbags vorne plus zwei Seitenairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Allradantrieb mit Dualmotor
Antiblockiersystem (ABS) - 4 ABS-Scheibenbremsen sowie eine elektronische Feststellbremse
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsystem



Bezeichnung
Bordmonitor 17-Zoll-Touchscreen mit digitalem Kombinationsinstrument
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk Das System passt die Bodenfreiheit automatisch an, um mehr Komfort zu bieten und das Model S in seiner aerodynamischsten Einstellung für maximale Reichweite zu halten.
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
HEPA-Luftreinigungsfilter für den Innenraum
Hochstrom-Ladegerät 16,5 kW Onboard-Ladegerät statt 11 kW Onboard-Ladegerät
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (2)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Frontscheinwerfer Dreistufiges dynamische LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Standard
Ludicrous Modus
Mittelkonsole mit versetzbaren Armauflagen
Navigation mit Kartenmaterial
Notbremsautomatik
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Radio AM, FM und Internet-Radioempfang
Radiozubehör: Audiosystem-960-Watt 960-Watt-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang mit beleuchteten Türgriffen
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung
Sitze: Premium Sitze mit Schwarz Innenraum - Ebenholz Dekor
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sitze: Zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Sprachgesteuerte Funktionen
Steckdose 12-V
Steckdose: USB-C
Tote Winkel Überwachung
USB-Anschlüsse (2) vorne für Medienwiedergabe und Stromanschluss
Wegfahrsperre
WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität



Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic, Midnight Silver
Lenkrad: Yoke Lenkung
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz
Räder: 21-Zoll Arachnid Felgen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Codekarte - verformt - erneuern
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Zierleiste) - lose - befunden ggf. instandsetzen
3	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Ausstattungsliste ohne Gewähr.
- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Codekarte - verformt - erneuern



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Zierleiste) - los...
befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Zierleiste) - lose -
befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Zierleiste) - los...
befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren