

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002498898
Besichtigt am: 12.06.2026 13:15
Berichts-Nr: 10789220
FIN: WAUZZZF46MA067744

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWJ
Erstzulassungsdatum:	02.06.2021
Laufleistung:	38.385 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.200 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Digitaler Radioempfang
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
advanced	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi phone box	Frontscheibe in Akustikverglasung
Audi pre sense basic	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gurtanlegekontrolle
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kältemittel R1234yf
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dachreling, Entfall	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Nackengebläse
Kofferraumbodenmatte	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Spurhalteassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Windschott
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Scheinwerfer	Optikpaket schwarz
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	PKW-Ausführung
Leichtmetallräder, 10-Speichen-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18	quattro
Leichtmetallräder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17	quattro mit ultra Technologie
Linkslenker	Räder der Serie
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Radschrauben Standard
Mild-Hybrid	Rechtsverkehr
Mit Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifendruck-Kontrollanzeige
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifenreparaturset
Motorabdeckung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Nicht Heissland	Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18
Nichtraucherausführung	Rückfahrkamera
Normalsitze vorn	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Belederung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbags hinten
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Frontspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Garagentoröffner	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Head-Up Display	Sitzheizung vorn
Ohne Heckspoiler	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne integriertes Mautsystem	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Ladeboden	spezielles Typschild EU
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Standard
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Standardabgasanlage
	Standardelektrik

Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Index
Stoßfänger verstärkt
Stufenheck
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	219,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	192,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	251,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF46MA067744

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts


Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

