



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46654048
Auftrags-Nr / Referenz: 26628459
Besichtigungsdatum: 15.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault ZOE (mit Batterie) Z.E. 50 EXPERIENCE		
Kennzeichen	K-EM 537E	Fahrgestellnummer	VF1AG000466189143
Erstzulassung	30.06.2021	Laufleistung (abgelesen)	34.072 km
HSN/TSN	3333 / BMT 00015	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	DeZir-Rot Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	51 kW	Nächste HU	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	3 Monat(e)
Letzte Wartung	10/2025 bei 25.237 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.988 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50146393	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse für die Rücksitze
Airbag: Anti Submarining Airbags in den Vordersitzen
Airbag: Front-und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Frontairbag für Beifahrer manuell deaktivierbar
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Bremsassistent
Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren und Automatische Türeentriegelung im Falle eines Unfalls
Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar und beheizbar
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert
Berganfahrhilfe (Hill Start Assit)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bordcomputer Z.E. - zeigt die zurückgelegte Strecke, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den durchschnittlichen und aktuellen Energieverbrauch, die Energierückgewinnung und die verbleibende Reichweite an
Bremsleuchte dritte
Digitale Instrumententafel mit 10-Zoll-Display im Cockpit
ECO Modus Reduzierung des Motordrehmoments und der Klimatisierungs- und Heizleistung zur Erhöhung der Reichweite
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Untersteuerungskontrolle (USC)
Fensterheber elektrisch vorne
Fernlichtassistent
Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig - zur akustischen Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und Fußgänger bis 30 km/h
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Induktive Smartphoneladefläche
Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und auf den hinteren Außenplätzen
Keycard Handsfree: - automatische Entriegelung von Türen und / oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck ohne Eingabe der Karte in das Lesegerät möglich - Zentralverriegelung
Kindersicherung hinten
Klimaanlage manuell
Kopfstützen (2) vorne integriert
Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar
Ladeanschluss IEC Typ 2 Stecker für Standardladung
Ladekabel (6,5 m) mit IEC Typ 2 für Standard- und beschleunigte Ladung Für alle Lademodi zwischen 230 V AC/10 A/2,3 kW 1-phasig und 400 V AC/32 A/22 kW 3-phasig, je nach Netzverfügbarkeit.
Ladesystem CHAMELEON CHARGER - Lademodi von 2,3 bis 22 kW AC
LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkern
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad längs- und höhenverstellbar
Licht- und Regensensor
Mittelkonsole vorne mit Ablagen
Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion
Polster: Stoff aus 100% recycelten Materialien mit Seitenwangen in Lederoptik
Radio: EASY LINK - Online-Multimediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen - Digitalradio DAB+ - Smartphone-Integration via Android Auto und Apple CarPlay - UKW- und MW-Radio - Bluetooth-Freisprecheinrichtung - AUX- und USB-Anschluss, Audiostreaming - Sprachsteuerung - Bedienungssatellit am Lenkrad
Range OptimiZE. energiesparende 2- Kreis- Wärmepumpe für Heizung und Klimatisierung, Energierückgewinnung im Schiebetrieb und beim Bremsvorgang und Bimodales Bremssystem
Reifen: Mobilitäts-Set - 12V-Kompressor - Reifendichtmittel
Reifen: Reifen mit optimierten Rollwiderstand Michelin Primacy 4
Reifendruckkontrolle
Räder: 16" Leichtmetallräder ELECTIVE - Bereifung 195/55 R16
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (1/3, 2/3)
Rücksitzlehne mit verstellbarem Neigungswinkel
Servolenkung, elektrisch



Bezeichnung

Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar Drei-Punkt-Gurtsystem mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern für Fahrer und Beifahrer Drei-Punkt-Gurtsystem hinten mit Gurtkraftbegrenzern auf den Außenplätzen

Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz längsverstellbar - mit einstellbarer Rückenlehne

Spurhalte-Warner

Spurhalteassistent

Steckdose 12 Volt in der Mittelkonsole

Tempopilot und Geschwindigkeitsbegrenzer

Verglasung: Akustikverglasung der Windschutzscheibe

Verkehrszeichenerkennung

Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision - LED-Technik für Fern- und Abblendlicht - integriertes LED-Tagfahrlicht in C-Form

Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Bezeichnung

Einparkhilfe hinten

Lackierung: Sonder-Metallic-Lackierung

Reifen: Ganzjahresreifen Michelin Crossclimate 195/55 R16

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
5	Interieur	Hutablage - beschädigt - erneuern
6	Unterlagen	Serviceheft (Wartung - 30000km/12Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: Interieur: Hutablage - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/12Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgab...



Beschädigung #6: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/12Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern