

**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación 18/01/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	31 684 km
Modelo	C5 AIRCROSS BlueHDi 130 S&S 6v C Series (Solo stock)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
			Comentarios	

**Detalles de Inspección**


Parque



**Elemento extraíble**

**Documento técnico**

**Neumáticos**



Michelin 225/55/18 V Verano 2.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 2.0 mm







Michelin 225/55/18 V Verano 3.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 3.0 mm


**Daños externos**

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Puerta	4		Elemento	Llantas especiales
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	-																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Logo de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Logo de portón	Posición	-	Daños	Roto	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Logo de portón																				
Posición	-																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 18"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 18"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llantas especiales 18"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									