



VF1RFB00X69096708

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	101,018 km
Manufacturer	Renault	Next maintenance in	10 Monat(e)
Type / Model	MEGANE E-TECH PLUG-IN HYB	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	VF1RFB00X69096708	Power / Engine displacement	67 kW / 1,598 ccm
First registration	11 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 96,503 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Seal - Broken / torn - Replace
2	Interior	Interior - Soiled - Clean
3	2nd wheel set	Wheel cover set - complete - Scratched - Replace
4	Roof	Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work
5	Door - front right side	Door - Scratched - Smart repair
6	2nd wheel set	1 tyre - Damaged - Replace
7	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
8	Door - rear left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
9	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
10	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
11	Roof	Roof rail - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
13	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
14	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
15	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
16	Bonnet	Bonnet - Paint defect - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction



Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 94H	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	Not o.k.	
2	205/55 R16 94H	Michelin	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301826
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Renault	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	MEGANE E-TECH PLUG-IN HYB	Mileage (Read)	101,018 km
Vehicle Identification number	VF1RFB00X69096708	First registration	11 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301826
Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Boot lid / rear door: Seal - Broken / torn - Replace



Damage #2: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #2: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #3: 2nd wheel set: Wheel cover set - complete - Scratched - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: Wheel cover set - complete - Scratch... - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: Wheel cover set - complete - Scratched - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: Wheel cover set - complete - Scratch...
- Replace



Damage #3: 2nd wheel set: Wheel cover set - complete -
Scratched - Replace



Damage #4: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair
work




Damage #4: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair
work



Damage #5: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #6: 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - Replace



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #8: Door - rear left side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #9: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #11: Roof: Roof rail - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Roof: Roof rail - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #14: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #14: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Bonnet: Bonnet - Paint defect - Repair and paint



Damage #16: Bonnet: Bonnet - Paint defect - Repair and paint



Damage #16: Bonnet: Bonnet - Paint defect - Repair and paint



Damage #16: Bonnet: Bonnet - Paint defect - Repair and paint



VF1RFB00X69096708

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	101.018 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	MEGANE E-TECH PLUG-IN HYB	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VF1RFB00X69096708	Leistung / Hubraum	67 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	11.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 96.503 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3	2.Radsatz	Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 94H	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	205/55 R16 94H	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46301826
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	MEGANE E-TECH PLUG-IN HYB	Laufleistung (abgelesen)	101.018 km
Fahrgestellnummer	VF1RFB00X69096708	Erstzulassung	11.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sa... instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **RENAULT Mégane E-TECH Plug-In 160 Equilibre Grandtour Kombi 5-türig 1598 ccm 158 PS / 116 KW Elektrisch 0-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -GS 0636E	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00X69096708
Vertrags-Nummer:	51944081	Erstzulassung:	11.05.2022
Internes KZ:	15048540	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Mégane E-TECH Plug-In 160 Equilibre Grandtour Kombi 5-türig 1598 ccm 158 PS / 116 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane E-TECH Plug-In 160 Equilibre Grandtour Kombi5-türig 1598 ccm 158 PS / 116 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	116 / 158	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	1,300	Tankinhalt:	39
Max. Km/h:	183	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1678	zul. Gewicht (kg):	2131

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51944081
Amtliches Kennzeichen: HD -GS 0636E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane E-TECH Plug-In 160 Equilibre Grandtour Kombi5-türig 1598 ccm 158 PS / 116 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.03.2026	9059988565	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Scheinwerfer Fahrerseite	Ja	Nein
04.01.2026	9059975654	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
20.10.2025	9059965151	Glasschaden	Dreieckfenster hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
11.02.2025	9059924205	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
29.05.2023	9059850811	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
14.09.2022	9059825585	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51944081
Amtliches Kennzeichen: HD -GS 0636E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane E-TECH Plug-In 160 Equilibre Grandtour Kombi5-türig 1598 ccm 158 PS / 116 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer