


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 13/06/2023	Color	NEGRO PERLA NERA
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	16 614 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos



Michelin 225/50/19 V Verano 4.6 mm

Michelin 225/50/19 V Verano 4.6 mm

Michelin 225/50/19 V Verano 5.4 mm

Michelin 225/50/19 V Verano 5.4 mm

Daños externos

1		Elemento	Aleta	2		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
		Elemento	Moldura de aleta			Elemento	Paragolpes
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Trasero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-


DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alfombra maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alfombra maletero	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido sup de porton</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido sup de porton	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Alfombra maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Guarnecido sup de porton																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									

Comentarios

Carburante bajo
Testigo revision
Vehiculo sucio