


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002558284
Besichtigt am: 16.07.2026 13:11
Berichts-Nr: 11016011
FIN: TMBGK9NW4N3117595



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	11.07.2022
Laufleistung:	30.025 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dekor-Einlagen
17" BRAGA fjr AM	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB Typ-C vorne	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe	Durchladefunktion bei Beifahrersitz (nur LL)
8 Lautsprecher (passiv)	Ebener Ladeboden hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe vorne + hinten
Adaptiv cruise control (fjr DSG) mit Speedlimiter	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einton-Signalhorn
AM TOUR DE	Elektrische Betätigung der Heckklappe (Spindelantrieb)
Ambientebeleuchtung Wei~	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambition	Embleme
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerkniefachkappe
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtassistent
Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Batterie 320A (59Ah)	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz, -Deutschland	Frontantrieb
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Frontscheibe in Wärmeschutzglas beheizbar
Berganfahrassistent	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Black Piano	Fußhebelwerk "Standard"
Bluetooth	Fußmatten vorn und hinten
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Brillen-Ablage/Halter	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Care connect 1 Jahr	Halbleiter
Climatronic mit Stauabluftregelung, FCKW-frei	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Crew Protect Assist	Heckklappe Standard
Crossover	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel grau	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	

Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom	Ohne Anhängervorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne Beidseitiger Bodenbelag
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne ECO-Funktion
Kofferraumnetz	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Komfort	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne Halter
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Navigationsgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Seitenschutzleiste
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sprachsteuerung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Überföhrungsausrüstung
Leichtmetallräder 6,5x17" ET 40 "Braga"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Licht & Sicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Pannenset
Mirror Link	Radio Bolero 8"
Mit Blende	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Rückfahrkamerasystem	Rechtsverkehr
Mit Regenschirm	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Mittelkonsole	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifendruckkontrolle
Müdigkeitserkennung	Reise
Multifunktionsanzeige Maxidot	Remote Access / Proaktiver Dienst
Nebelscheinwerfer (integriert)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Netztrennwand	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Nicht raucherausführung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Notrufsystem eCall+	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne "drive select"	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne 2. Batterie	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Abfalleimer	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Adapter	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 SIDE ASSIST
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalte assist
 Spurwechselassistent
 Stabilisator vorn
 Standard Sitze
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Sunset
 Tjerverkleidung Insert - Stoff
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante Grundausstattung
 Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
 Version Standard plus
 Voll LED Hauptscheinwerfer mit AFS, Nebelfunktion und Kurvenfahrlicht
 Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten Standard
 Zus. Triebwerks-Unterschutz
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
2	Armaturenbrett	Klebstoffreste	Aufkleber entfernen (klein)
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.647,25
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.394,28
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.041,53

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	313,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	196,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGK9NW4N3117595

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



2 - Armaturenbrett - Klebstoffreste - Aufkleber entfernen (klein)



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen

Kommentar	Fensterheberblende hinten links verkratzt
-----------	---

