

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002377210
Besichtigt am: 26.03.2026 09:25
Berichts-Nr: 10305099
FIN: WAUZZZF3XP1082226



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	17.03.2023
Laufleistung:	58.348 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.484 mm
Fahrzeughöhe:	1.616 mm
Fahrzeugbreite:	1.856 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.155 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dieselmotor
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe plus
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Audi AG	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi drive select	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi phone box	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi pre sense basic	Federbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fernlichtassistent
Audi Soundsystem	Fertigungsablauf Standard
Audi virtual cockpit plus	Folienbeklebung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Außenspiegel links, asphärisch	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten
Batterie 420A (70Ah)	Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschlossener Aufbau
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Betriebserlaubnis Nachtrag	gesetzlicher Notruf
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grundausstattung
Bordwerkzeug	Halteassistent
Businesspaket	Heckleuchten
Dachhimmel in Stoff schwarz	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Dachreling schwarz	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dekoreinlage Micrometallic silber	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Frontspoiler
Kein Selbstabholer	Ohne Garagentoröffner
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Keine Aktionsausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Ladekabel
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Logoprojektion
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Sonder-Maßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trennwand
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Wandhalterung
Leuchtweitenregulierung, autom. statisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-/Regensensor	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder der Serie
Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Räder, 5-V-Speichen S-Design, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radstand
MMI Navigation plus	Rechtsverkehr
MMI Navigation plus mit MMI touch	Regionscode " ECE " für Radio
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Motorabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
N.N.N. Ausführung 1	Reifenreparaturset
Nicht Heissland	Rückfahrkamera
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank plus mit Mittellarmlehne und Cupholder
Ohne 2. Batterie	S line
Ohne Ablagepaket	S tronic
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheinwerfer
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Seitliche Dekorfolien
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienqualität
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sitzbelegungserkennung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sitzheizung vorn
	Smartphone-Interface



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 13.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 13.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	241,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF3XP1082226

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305099
vom: 26.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

