

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V N Line DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	MZ -EW 0258	Fahrgestell-Nummer:	TMAJB81AHPJ357792
Vertrags-Nummer:	68688082	Erstzulassung:	28.06.2023
Internes KZ:	15062136	Kilometer-Stand:	113503
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V N Line DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang A

Lackierung: Phantom Black Mineraleffekt

Polsterung: Stoff-Leder Schwarz mit roten Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

38.806,72

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz-Paket	252,10
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Phantom Black Mineraleffekt	0,00
Stoff-Leder Schwarz mit roten Ziernähten	0,00
Anhängerkupplung	941,37
Aufpreis für Modelljahr 2023	420,17
Trenngitter	209,14

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängerkupplung	941,37
Aufpreis für Modelljahr 2023	420,17
Trenngitter	209,14

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

41.175,72

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

48.999,11

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

48.999,11

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V N Line DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,60
Leergewicht (kg):	1665	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 68688082
Amtliches Kennzeichen: MZ -EW 0258
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V N Line DCT 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 68688082
Amtliches Kennzeichen: MZ -EW 0258
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V N Line DCT 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.07.2024	38605	Wartungszusatzumfänge
12.07.2024	38605	Bremsflüssigkeitswechsel
12.07.2024	38605	Inspektion und Wartung
03.04.2025	68517	Wartungszusatzumfänge
03.04.2025	68517	Bremsflüssigkeitswechsel
03.04.2025	68517	Inspektion und Wartung
02.10.2025	88531	Inspektion und Wartung
02.10.2025	88531	Wartungszusatzumfänge
16.01.2026	99772	Wartungszusatzumfänge
16.01.2026	99772	Bremsflüssigkeitswechsel
27.04.2026	110281	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MZ-EW 258
Berichtsnummer :	0000000928849-DE613		
Referenznummer:	31211798		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) N Line Mild-Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJB81AHPJ357792	Laufleistung abgelesen:	113503 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	01.07.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	110281 / 27.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 8 Lautsprecher
Subwoofer • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Berganfahrhilfe | <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Phantom Black • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Doppelendrohr Auspuffanlage • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten |
|---|--|

- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Totwinkel-Assistent
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (DCT)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi)
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC,
Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Sound-System KRELL
Subwoofer • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Sonnenrollo Türscheiben hinten • Sport-Komfortsitze vorn • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Keine feststellbar

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:

Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Sitzheizung:

Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:

Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:

Nicht vorhanden

Bremsanlage:

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:

Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|--------------------------|--------------|----------------|
| 1. | Motorhaube | Nachlackiert | Ohne Reparatur |
| 2. | Kotflügel Vorne - Rechts | Nachlackiert | Ohne Reparatur |

3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
6.	C-Säule Hinten - Rechts	3 Dellen	Smart Repair
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Lenkrad (leder)	Materialabrieb	Smart Repair
9.	Sitz - Hinten - Links: Kissen	Loch	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Motordämmmaterial	Verschmutzt	Reinigen
11.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



6. C-Säule Hinten - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



6. C-Säule Hinten - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



6. C-Säule Hinten - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



6. C-Säule Hinten - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



6. C-Säule Hinten - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



6. C-Säule Hinten - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Lenkrad (leder)
Materialabrieb - Smart Repair



8. Lenkrad (leder)
Materialabrieb - Smart Repair



8. Lenkrad (leder)
Materialabrieb - Smart Repair



8. Lenkrad (leder)
Materialabrieb - Smart Repair



8. Lenkrad (leder)
Materialabrieb - Smart Repair



9. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Loch - Smart Repair



9. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Loch - Smart Repair



9. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Loch - Smart Repair



10. Motordämmmaterial
Verschmutzt - Reinigen



10. Motordämmmaterial
Verschmutzt - Reinigen