

Standplatz: \_\_\_\_\_

18.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Fahrzeug:</b>	<b>HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik</b>		
Amtliches Kennzeichen:	CW -T 0644	Fahrgestell-Nummer:	TMAK281HFNJ060173
Vertrags-Nummer:	83977080	Erstzulassung:	30.05.2022
Internes KZ:	15058763	Kilometer-Stand:	39428
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

### Ausstattung:

### HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Phantom Black - Metallic      Polsterung: Stoff - Schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **29.957,98**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-phasiges Laden (11 kW) für 39 kWh Batterie	420,17
Metallic-Lackierung	504,20
Phantom Black - Metallic	0,00
Select-Paket	1.092,44
Stoff - Schwarz	0,00
Winterkomplettradsatz Alu	1.084,03

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Winterkomplettradsatz Alu	1.084,03
---------------------------	----------

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **33.058,82**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **39.340,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.340,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1610	zul. Gewicht (kg):	2020

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 83977080  
**Amtliches Kennzeichen:** CW -T 0644  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 83977080  
**Amtliches Kennzeichen:** CW -T 0644  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<b>Datum</b>	<b>Km-Stand</b>	<b>Art der Wartung</b>
27.03.2026	29536	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.03.2026	18478	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>CW-T 644</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000922505-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31172026</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK281HFNJ060173</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>39428 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>30.05.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>01.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MIC</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>06.2027 / 06.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>39418 / 26.05.2026</b>
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 3 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 3 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Unmontierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>215/55/R17/98V 5.7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>215/55/R17/98V 5.7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>215/55/R17/98V 5.7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>215/55/R17/98V 5.7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher Hochtöner</li> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Antriebsart Frontantrieb</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor</li> <li>• Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)</li> <li>• Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablage tasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audiosystem Radio RDS</li> <li>• Außenspiegel lackiert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Dachspoiler 3. Bremsleuchte</li> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent</li> <li>• Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent</li> </ul>



- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Dive in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)</li> <li>• Türgriffe innen silber</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Wegfahrsperr (elektronisch)</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|--|--|

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Ja</b> Ja
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung


<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur