

EC Certificate of Conformity



Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT
- 0.2. Type: KN
- Variant: XDTSBX0
- Version: FD7MFD7GC0094BIML541BBB
- Commercial name: TARRACO
- 0.2.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37AS_B1_0817-VSS-1
- 0.2.3.1. ATCT family's identifier: AT-5QA_OV_0251_000-VSS-1
- 0.2.3.2. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KN_DTSB_FD7_B-000
- 0.2.3.3. Roadload family's identifier: RL-DQ381_7F_17_021-WVW-1
- 0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
- 0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:
- 0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:
- 0.2.3.7. Vehicle category: M1
- 0.4. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A. Autovia A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
- 0.5.

- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded
- Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
- 0.10. Vehicle identification number: VSSZZZKNZNW010137
- 0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-05-25

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*26 issued on 2022-02-14 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-05-25 Martorell, 2022-05-25

Daniel Cortina Munuera Robin Christoph Bräutigam
Director Quality Assurance Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKNZNW010137

- 49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
- 1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	145	----	----	5.5	----	----
Extra-urban conditions	109	----	----	4.1	----	----
Combined	123	----	----	4.7	----	----
Weighted, combined		----	----		----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

- 2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

- 3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

- 3.1. General code of the eco-innovation(s):

- 3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

- 3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 0.82

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

- 4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	193			7.4		
Medium	143			5.4		
High	126			4.8		
Extra High	150			5.7		
Combined	147			5.6		
Weighted, combined						

- 5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

(EC AC, weighted) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

- 51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

- 52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +35 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49 ##215/65 R17 99V#7, 0JX17 ET40
##215/65 R17 99V#6, 5JX17 ET38, ##235/45 R20 100V#8, 0JX20 ET41, ##235/50 R19 99V#7
0JX19 ET43, ##235/55 R18 100V#7, 0JX18 ET43, ##255/40 R20 101V#8, 5JX20 ET38, ##255/
45 R19 100V#8, 5JX19 ET38, ##215/65 R17 99H M+S#7, 0JX17 ET40, ##215/65 R17 99H M+S#
6, 5JX17 ET38, ##235/50 R19 103H M+S#7, 0JX19 ET43, ##235/55 R18 104H M+S#7, 0JX18 ET
43, ##

München, den 12. Juli 2022
Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat

ZBII 67882143

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1 Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2787

4.1. Axle spacing [mm]: 2787

5. Length [mm]: 4735

6. Width [mm]: 1839

7. Height [mm]: 1665

13. Mass in running order [kg]: 1711

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1835

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2270

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1170 / 1150

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 4270

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: -----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 2000

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 100

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DTS

22. Working principle: Compression ignition/ 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4, in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1968

26. Fuel: diesel

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 110.00 / 3000

27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor): -----

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 196

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1577 / 1568

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 255/40 R20 101V / 8.5JX20 ET38 / B / C1

Axle 2: 255/40 R20 101V / 8.5JX20 ET38 / B / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: BLACK

41. Number and configuration of doors: 5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 73.80 / 3150

Drive-by [dB(A)]: 67.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind: 1916

47.1.1. Test mass [kg]: -----

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]
129.641123	0.866000	0.036745

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{disc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007-2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	25.6	10.0	-----	29.3	38.9	-----	0.1300	0.06E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: 0.50

48.2. Declared maximum RDE values (if NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 80.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil 1

1	12.07.2022	2	7593	3	AC	4	ADRO2559 X
5	MI	6	VSSZZZKNZNW010137	7	2	8	
9	SEAT	10	KN	11		12	
13	XDT5BX0	14	FD7MFD7GC0094BIML541BBB	15		16	
17	TARRACO	18	SEAT (E)	19	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	20	
21	Kombimousine	22	715/2007*2018/1832AP	23	EURO6:WLP:AP:PI/CI: M, N1 I	24	
25	Diesel	26	36AP	27	1968	28	
29	0002	30	7.2/8.2: +35 b. Anhängetrailer*O.1: 2200 bis 8% Steig *techn.z	31	7.2/8.2: +35 b. Anhängetrailer*O.1: 2200 bis 8% Steig *techn.z	32	
33	u. Ges-Masse d. Zugkombination: 4270kg	34	ww.AHK lt. EGTG*	35		36	

37	2	38	1	39	110/3000	40	196
41	4735	42	1839	43	-1711	44	
45	1665	46	100	47	2270	48	2270
49	147	50	1170	51	1150	52	-
53	1170	54	1150	55	3150	56	67
57	74	58	2000	59	750	60	5
61	255/40 R20 101V	62	255/40 R20 101V	63		64	-
65	Schwarz	66	e9*2007/46*6666*26	67	14.02.2022	68	9
69	14.02.2022	70	K10	71	G/862143	72	

022

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dach eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4190702
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	FR 2.0 TDI
Listenpreis	39.247,90
VIN	VSSZZZKNZNW010137
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	M RP1755

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4190702

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022113350	06.11.2022	Fahrzeug rundherum beschädigt	500,00
2026105267	06.04.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- Ausstattungsliste lag bei der Besichtigung nicht vor

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.07.2022	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Tarraco 2.0 TDI SCR DSG	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKNZNW010137	HSN / TSN	7593 / AOR
Schlüssel-Nr.	40851749	Km-Stand abgelesen	50466
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S / O	4 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S / O	4 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S / O	4 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S / O	4 mm
Ersatzrad	145 / 85 R 18 103 M	Linglong	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Ambientebeleuchtung (einfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notruf-Service, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Alcantara, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PGR	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
PDC	Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC
PW2	Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend
PCY	Gepäcktrennnetz
	Lackierung: Metallic
PW4	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
ZN2	Navigationssystem mit 9,2" Farb-Touch-Screen
PST	Paket: Ablagen-Paket (FR)
P23	Paket: DYNAMIC (FR)
PDG	Paket: Fahrassistent-Paket M
PW1	Paket: Winter (XPERIENCE, FR)
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PB2	Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole
PUZ	Räder: 4 Leichtmetallräder "Supreme II", glanzgedreht

PG6 Räder: Reserverad als Notrad

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02.04.2026 bei Kilometerstand 48.102
bis Wartung verbleiben: 17.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Dach eingedellt, (Bild 13)
Alufelge vorne links Kratzer,
Tür hinten links eingedellt,
div.Steinschläge im Frontbereich,