

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance GS Schräghecklimousine 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	H -VH 0172	Fahrgestell-Nummer:	W0VZT6EN7M1026039
Vertrags-Nummer:	12564078	Erstzulassung:	02.11.2021
Internes KZ:	14987452	Kilometer-Stand:	158316
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance GS Schräghecklimousine 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Onyx Schwarz Metallic Polsterung: Stoff Monita/Premium-Lederoptik, Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 31.193,28

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplungsvorrichtung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm	714,29
Metallic-Lackierung (Onyx Schwarz, Argon Silber, Licht Grau)	516,81
Onyx Schwarz Metallic	0,00
Stoff Monita/Premium-Lederoptik, Schwarz	0,00
Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder	1.000,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.424,38

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.775,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 39.775,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance GS Schräghecklimousine5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1496
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	121
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,800	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1505	zul. Gewicht (kg):	2110

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12564078
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0172
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance GS Schräghecklimousine5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.08.2024	9059955355	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Alufelge hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
09.04.2023	9059844759	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Seitenwand hinten mitte Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Reifen hinten Fahrerseite Riss Alufelge hinten Fahrerseite Crash	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12564078
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0172
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance GS Schräghecklimousine5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.08.2022	20200	Wartungszusatzumfänge
07.11.2022	31866	Inspektion und Wartung
02.01.2023	36165	Wartungszusatzumfänge
15.09.2023	62777	Wartungszusatzumfänge
15.09.2023	62777	Inspektion und Wartung
15.09.2023	62777	Bremsflüssigkeitswechsel
12.09.2024	97803	Wartungszusatzumfänge
12.09.2024	97803	Inspektion und Wartung
10.12.2024	105661	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
10.12.2024	105661	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.04.2025	120181	Inspektion und Wartung
24.04.2025	120181	Wartungszusatzumfänge
25.03.2026	152157	Inspektion und Wartung
25.03.2026	152157	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	11.06.2026
Referenznummern	0031198958 - 0012564078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-VH 172	Fzg.-Ident.-Nummer	W0VZT6EN7M1026039
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	02.11.2021
Typ	Insignia 1.5d Elegance GS	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Onyx-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	158.317 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Limousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	12/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/55 R 17 98W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	225/55 R17 101V	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	225/55 R17 101V	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	225/55 R17 101V	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	225/55 R17 101V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 25.03.2026 bei km 152.157.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Tür hinten links beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Nein	Verlaufsstörungen (Orangenhaut)
Reifen hinten links beschädigt	Ja	
Felge hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ✓ | Anhängierzugvorrichtung, schwenkbar, inkl.
Anhänger-Stabilitätsprogramm | ✓ | Metallic-Lackierung (Onyx Schwarz, Argon Silber, Licht Grau) |
| ✓ | Onyx Schwarz Metallic | ✓ | Stoff Monita/Premium-Lederoptik, Schwarz |
| ✓ | Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 16, Bild 17)

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 24, Bild 25)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Tür hinten links, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Kotflügel vorne rechts, Steinschlag und Kratzer (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Heck

Heckklappe, verkratzt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen 1 x beiliegend, beschädigt (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

Reifen 1 x beiliegend, porös (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

LM-Rad vorne links, Materialabtrag (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 51 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 12.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Kotflügel vorne rechts, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 14. Kotflügel vorne rechts, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage




Bild 15. Kotflügel vorne rechts, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 16. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage




Bild 17. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 18. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage




Bild 19. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren




Bild 20. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 22. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 24. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25. Kotflügel vorne links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 26. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 28. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 30. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 32. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand links, Reparaturmangel, Smartrepair



Bild 36. Seitenwand links, Reparaturmangel, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37. Seitenwand links, Reparaturmangel, Smartrepair



Bild 38. Heckklappe, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, verkratzt, Smartrepair



Bild 40. Heckklappe, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 41. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair




Bild 42. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 43. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 44. Reifen, 1 x beiliegend, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Reifen, 1 x beiliegend, porös, ersetzen



Bild 46. Reifen, 1 x beiliegend, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 50.

Fotoanlage



Bild 51.