



WMW11DJ0202S24086

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	38,263 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	
Type / Model	Cooper SE	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WMW11DJ0202S24086	Power / Engine displacement	75 kW
First registration	23 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2026, 37,381 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
3	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
4	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
5	2nd wheel set	1 tyre - Damaged - Replace
6	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - Loss in value
7	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint
11	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300065
Delivery date: 2 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/55 R16 87H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	195/55 R16 87H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/45 R17 88W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	205/45 R17 88W	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					09/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300065
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Cooper SE	Mileage (Read)	38,263 km
Vehicle Identification number	WMW11DJ0202S24086	First registration	23 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #4: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - Replace



Damage #6: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value




Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300065
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #11: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WMW11DJ0202S24086

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	38.263 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	Cooper SE	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WMW11DJ0202S24086	Leistung / Hubraum	75 kW
Erstzulassung	23.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2026, 37.381 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
6	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 87H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	195/55 R16 87H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/45 R17 88W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	205/45 R17 88W	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300065
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Cooper SE	Laufleistung (abgelesen)	38.263 km
Fahrgestellnummer	WMW11DJ0202S24086	Erstzulassung	23.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MINI COOPER SE Cooper SE Essential Trim Schräghecklimousine 3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AN 0178E	Fahrgestell-Nummer:	WMW11DJ0202S24086
Vertrags-Nummer:	78818080	Erstzulassung:	23.02.2022
Internes KZ:	15039362	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MINI COOPER SE Cooper SE Essential Trim Schräghecklimousine 3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MINI COOPER SE Cooper SE Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	135 / 184	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	150	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1440	zul. Gewicht (kg):	1770

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78818080
Amtliches Kennzeichen: HD -AN 0178E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI COOPER SE Cooper SE Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.11.2024	9059909912	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
15.11.2024	9059908210	Eigenverschulden	Kennzeichen vorne	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78818080
Amtliches Kennzeichen: HD -AN 0178E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI COOPER SE Cooper SE Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 0 ccm 184 PS / 135 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.05.2024	9354	Bremsflüssigkeitswechsel
03.05.2024	9354	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer