

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	MB GLA	W1N2477131J166109	13.08.2020	123741

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.08.2027	Kein	km	Service nachweis	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Reparierter Unfallschaden, Tür VR und HR, Unfallhöhe ca. 2500€
Nachlackierung festgestellt	
ja	Tür HL

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	85,00 µm	Tür VR	128,00 µm	Tür HR	108,00 µm	Seitenteil HR	103,00 µm
Motorhaube	84,00 µm	Dach	104,00 µm	Heckklappe	98,00 µm		
Kotflügel VL	86,00 µm	Tür VL	108,00 µm	Tür HL	183,00 µm	Seitenteil HL	106,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	5 mm	Rad h.r.	6 mm
Reifengröße:	215/65R17 99V						

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	Aufbereitung
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display		Motorabdeckung angefressen	

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	S	Kratzer
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR	P	Kratzer
Türe HR	P	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL	I	Delle an Kante inst. + Lack
Dach	D	Delle

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **PS**

Bewertung durchgeführt von: **LDM**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

