

Standplatz: _____

06.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Signature 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	HB -NK 0982E	Fahrgestell-Nummer:	KMHP48121SU041536
Vertrags-Nummer:	60966089	Erstzulassung:	27.12.2024
Internes KZ:	15193954	Kilometer-Stand:	12133
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Signature 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW Elektr

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt Polsterung: Ledersitze Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **53.907,56**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Komfortpaket	420,17
Ledersitze Schwarz	0,00
Mineraleffekt-Lackierung Abyss Black, Creamy White	663,87
Technikpaket	1.008,40
Anhängerkupplung, abnehmbar, inkl. Montage	1.336,14

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängerkupplung, abnehmbar, inkl. Montage	1.336,14
--	----------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **57.336,14**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **68.230,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 68.230,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Signature 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	186 / 253	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	171
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	2110	zul. Gewicht (kg):	2670

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 60966089
Amtliches Kennzeichen: HB -NK 0982E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Signature 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 60966089
Amtliches Kennzeichen: HB -NK 0982E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hyb Signature 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.12.2025	9116	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HB-NK 982E
Berichtsnummer :	000000926012-DE968		
Referenznummer:	31200068		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (MX5)(07.2024->) 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid 186 kW 4WD Signature

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHP48121SU041536	Laufleistung abgelesen:	12133 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.12.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	18.06.2026 09:03 28355 Bremen
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 186 kW (253 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Abyss Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	9116 / 15.12.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/45/R20/-- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/45/R20/-- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/45/R20/-- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/45/R20/-- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
5.	Felge Vorne - Rechts	Unfallsschaden	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	B-Säule Mitte - Links	Beschädigt	Erneuern



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Felge Vorne - Rechts
Unfallschaden - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Unfallschaden - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Unfallschaden - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Unfallschaden - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Unfallschaden - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. B-Säule Mitte - Links
Beschädigt - Erneuern



8. B-Säule Mitte - Links
Beschädigt - Erneuern



9. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



9. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



9. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



9. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen