

Standplatz: _____

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 7Sit Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	FFB-B 0633E	Fahrgestell-Nummer:	KMHP48126SU087508
Vertrags-Nummer:	1793089	Erstzulassung:	27.01.2025
Internes KZ:	15184039	Kilometer-Stand:	34024

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 7Sit Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW Elektr

Lackierung: Creamy White Mineraleffekt

Polsterung: Nappa-Ledersitze Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **57.268,91**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Creamy White Mineraleffekt	0,00
Mineraleffekt-Lackierung Abyss Black, Creamy White	663,87
Nappa-Ledersitze Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **57.932,78**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **68.940,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 68.940,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 7Sit Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	186 / 253	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	38
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	2165	zul. Gewicht (kg):	2740

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 1793089
Amtliches Kennzeichen: FFB-B 0633E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 7Sit Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.03.2026	9059999532	Eigenverschulden		Nein	Nein
16.03.2025	9059933570	Eigenverschulden	Seitenschaden Beifahr.	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 1793089
Amtliches Kennzeichen: FFB-B 0633E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-In-Hy Black 4WD Auto 7Sit Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 253 PS / 186 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	FFB-B 633E
Berichtsnummer :	0000000926721-DE613		
Referenznummer:	31207751		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (MX5)(07.2024->) 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid 186 kW 4WD Blackline

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHP48126SU087508	Laufleistung abgelesen:	34024 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.01.2025 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 186 kW (253 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Creamy White / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 7
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2028 / 01.2028
Polster Art:	Lederimitat	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	255/45/R20/105V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	255/45/R20/105V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	255/45/R20/105V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	255/45/R20/105V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachhimmel Wildleder
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (In Cabin Camera, ICC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- 7-Sitzer (Seven)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe seitlich
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent Fahrtrichtung (FCA-LS), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent Gegenverkehr (FCA-LO)

- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzanlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in schwarz (Hochglanz)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzanlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 186 kW (Motor 1,6 Ltr. - 118 kW T-GDI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaanlage für 3.Sitzreihe
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Paket
Memoryfunktion für Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach, Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Leder) 4-Speichen
- Lenkrad heizbar
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem Around View
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchten vorn und hinten LED • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Otto-Partikelfilter (OPF) • Projektor-Scheinwerfer LED • Radstand Standard • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn links mit Relax-Funktion • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Sound-System BOSE
11 Lautsprecher, Subwoofer • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Sterilisationsfach (UV-C) • Technik-Paket
Head-up-Display, Innenspiegel, digital mit Smart View (DCM),
Induktionsladeschale für Smartphone (Dual) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss hinten (Typ C) • Verglasung Akustikglas • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste) • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne vorn mit Fach (beidseitig bedienbar) • Niveauregulierung der Hinterachse • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonderlackierung Terracotta Orange • Sonnenrollo Türscheiben hinten • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Steckdose 230V • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • USB-Anschluss (Typ C) • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|--|---|

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Motorhaube	Kratzer Tief Bis Grundierung	Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Hutablage	Fehlt	Erneuern
6.	Innenraum	Verschmutzt (stark)	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Service Heft	Fehlt	Erneuern
8.	originaler radsatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair




3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair




4. Motorhaube
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren




4. Motorhaube
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer Tief Bis Grundierung - Lackieren



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen




6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt (stark) - Reinigen



8. originaler radsatz
Fehlt - Erneuern



8. originaler radsatz
Fehlt - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter