

TMBJW7NP7N7029687

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	142,333 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	8,300 km
Type / Model	SUPERB	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	TMBJW7NP7N7029687	Power / Engine displacement	115 kW / 1,395 ccm
First registration	9 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 136,066 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front - Worn - No deduction
2	Trim / covers	Trim / covers (Reflektor li.) - Replace
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Equipment	Umbrella (Fehlt) - Replace
5	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Equipment	Tirefit compressor (fehlt) - Replace
7	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
9	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Repair and paint
10	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Rear bumper	Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace
13	2nd wheel set	Tyres - complete set (Sommer fehlen) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Abrasion - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
5	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004883
Delivery date: 17 Jun 2026



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winter tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					12/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004883
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	SUPERB	Mileage (Read)	142,333 km
Vehicle Identification number	TMBJW7NP7N7029687	First registration	9 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004883
Delivery date: 17 Jun 2026




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004883
Delivery date: 17 Jun 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - No deduction




Damage #2: Trim / covers: Trim / covers (Reflektor li.) - Replace



Damage #4: Equipment: Umbrella (Fehlt) - Replace




Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46004883
Delivery date: 17 Jun 2026



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Verformt) - Scratched - Replace



TMBJW7NP7N7029687

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	142.333 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	8.300 km
Typ/Modell	SUPERB	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	TMBJW7NP7N7029687	Leistung / Hubraum	115 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	09.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 136.066 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufI	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Reflektor li.) - erneuern
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Ausrüstung	Regenschirm (fehlt) - erneuern
5	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Ausrüstung	Tirefit Kompressor (fehlt) - erneuern
7	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern
13	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Sommer fehlen) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Abrieb - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
5	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46004883
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	215/55 R17 98V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46004883
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	SUPERB	Laufleistung (abgelesen)	142.333 km
Fahrgestellnummer	TMBJW7NP7N7029687	Erstzulassung	09.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #4: Ausrüstung: Regenschirm (Fehlt) - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Verkleidungen/Abdeckungen (Reflektor li.) - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46004883
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(Verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -EK 0826E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW7NP7N7029687
Vertrags-Nummer:	5813081	Erstzulassung:	09.03.2022
Internes KZ:	15042799	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 1.4 TSI iV DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	224	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1752	zul. Gewicht (kg):	2291

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5813081
Amtliches Kennzeichen: HD -EK 0826E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 1.4 TSI iv DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.11.2025	9059967674	Eigenverschulden	Tür hinten Türkante Beifahrerseite	Nein	Nein
13.06.2022	9059815606	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Reflektor hinten Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5813081
Amtliches Kennzeichen: HD -EK 0826E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 1.4 TSI iv DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer