

Polestar Polestar 2 '19 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Polestar**

Versnellingsbak:**Automaat**

Kleur carrosserie:

Model:**Polestar 2 '19 BEV**

Chassisnummer:**LPSVSEDEEML022960**

Type brandstof:**Electrisch**

Vermogen:**300 kW**

Versie:**Polestar 2 78kWh Pilot Plus**

1ste tenaamstelling**15-04-2021**

Kilometerstand:**133219 km**

Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde


Links

Rechts


1
3
4


Commerciële foto's











Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera **Ja**
Carkit **Ja**
Dak panoramisch **Ja**
Middenarmsteun **Ja**
Navigatiesysteem **Ja**
Radio multimedia **Ja**
Xenon / LED verlichting **Ja**

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde




Dakstijl L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Dakstijl R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Deur A R

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Zomer

245/40/20/99/(Y)

Hankook

5,8 mm

Voor Rechts

Zomer

245/40/20/99/(Y)

Hankook

5,8 mm

Achter Links

Zomer

245/40/20/99/(Y)

Hankook

5,6 mm

Achter Rechts

Zomer

245/40/20/99/(Y)

Hankook

7,2 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**

Aantal laadkabels (snelladen)**1**

CO2 Emissie**0**

Digitaal onderhoud**Ja**

GPS opslag**Ja**

Hoedenplank/rolhoes**Ja**

Instructieboek**N.v.t.**

Onderhoudsboekje**N.v.t.**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**

Totaal aantal sleutels**3**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.