



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD DOLPHIN Comfort		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LC0CE4CB5P0506765
Erstzulassung	01.08.2024	Laufleistung (abgelesen)	29.740 km
HSN/TSN	2160 / AAJ 00001	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Cream white	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	65 kW	Nächste HU	08/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Dunkelgrau-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.068 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48101564	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/50 R17 93W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	205/50 R17 93W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite mit Deaktivierungsschalter
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Seitenairbag hinten
Airbag: Seitenairbag vorne
Airbag: Zentralairbag für Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System (ABS)
Automatic Emergency Braking (AEB)
Außenspiegel elektr. anklappbar, verstellbar und beheizt



Bezeichnung
Außenspiegel mit Ausstiegsleuchten
Berganfahrhilfe (AVH)
Bremsleuchte dritte
Dritte Bremsleuchte
Einparkhilfe, hinten (3x)
Einparkhilfe, vorne (2x)
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC)
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Auf-/ Abwärtsautomatik und Einklemmschutz
Fernlichtassistent (HMA)
Follow me home
Gepäckraumteilung - Cargo shelf
Geschwindigkeitsbegrenzung Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibe elektrisch beheizbar
Heckscheibenwischer
ISOFIX und i-Size Kindersitzbefestigung - 2x auf den Rücksitzen - 1x auf dem Beifahrersitz
Kamera 360°
Kinderanwesenheitserkennungssystem (CPD)
Klima: Pollenfilter PM2.5
Kofferraumlicht
Kollisionswarnung (PCW)
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne - integriert in Sitzen
Lackierung: Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
LED-Leseleuchten hinten
LED-Leseleuchten vorne
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer - Automatisches Abblendlicht - Follow me home funktion
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne vorn - mit zwei Getränkehaltern
Nebelscheinwerfer
Notbremsassistent
Notruf
Parkbremse, elektronisch (EPB)
Polster: Kunstleder
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung vorne (FCTA) - Querverkehrsbremse vorne (FCTB)
Radio: Infotainment - 5-Zoll-TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - DAB radio & FM radio - Elektrisch drehbarer Touchscreen (12,8 Zoll) - 6-Lautsprecher mit Sound optimization - Cloud service - Intelligente Sprachsteuerung "Hallo, BYD" - Internetzugang (4G)
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
Räder: Lichtmetallfelgen Bi-color 17" - Bereifung 205/50 R17



Bezeichnung
Schlüssel: 2x Smart-Key und 1x NFC-Schlüsselkarte
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Servolenkung
Sicherheitsgurte: 3-Punkt Sicherheitsgurte auf alle Plätzen - mit Gurtkraftbegrenzer - Gurtwarnsystem akustisch, vorne und hinten
Sitze: Beifahrersitz (4x) elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz (6x) elektrisch verstellbar
Sitze: Rücksitze 2. Sitzreihe 40:60 klappbar
Sitzheizung vorne
Sonnenblenden, mit beleuchtung auf der Fahrer und Beifahrerseite inkl. Make-up-Spiegel
Spurhalteassistent
Spurwechselwarnung (LDW) Spurwechsel Prävention (LDP)
Steckdose 12V
Telefon: Apple CarPlay & Android Auto
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrolle (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB-Anschluss (1x18W Typ C + 1x60W Typ C) 2x hinten
USB-Anschluss (1x18W Typ C + 1x60W Typ C) 2x vorne
Vehicle to load (VtoL) Funktion
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wärmepumpe
Überwachung und Mündigkeit

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: BEV

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen