

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN

ZFAEFAA4XPX148340

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 165 µm bis 202 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	FIAT
Marke	FIAT	Typ / Verkaufsbez.	500e 42kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	3
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFAEFAA4XPX148340
HSN / TSN	1727 / AVN	Schlüssel-Nr.	10172264
Km-Stand abgelesen	18801	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	43
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Antriebsart	Frontantrieb
	Elektrofz		
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	EXTERIOR COLOUR:	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	BIANCO BIANCO/ BOSSA		
	NOVA/CALCO/I / Uni		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 T	Continental / EcoContact 3 MO FR	S / O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Continental / EcoContact 3 MO FR	S / O	5 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 T	Continental / EcoContact 3 MO FR	S / O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Continental / EcoContact 3 MO FR	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBD, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag - Beifahrerseite (deaktivierbar), Airbag Kopfairbags vorne und hinten, Airbag Seitenairbags vorn, Airbag-Fahrerseite, Armaturenbretteinlage in Wagenfarbe, Aufmerksamkeitsassistent, Autonomous Emergency Braking (AEB), Bremsleuchte, dritte, Electronic Stability Control (ESC) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Bremsassistent (BAS), Fahrmodus-Schalter, Fensterheber elektrisch vorne, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay, Keyless Go, Klimaautomatik, Kopfstützen im Fond (2), Kopfstützen vorn, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-3 EV/PHEV, Lenkrad höhenverstellbar, Lenkrad: Softtouch-Lenkrad, Licht- und Regensensor, Nebelschlußleuchte, Parkbremse elektronisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Radio: Infotainmentsystem 10,25" mit digitalem Radioempfang DAB+, Radiozubehör:

Smartphone Mirroring via Apple CarPlay / Android Auto, Räder: 15" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Schnellladefunktion: EV/PHEV - 85 kW, Schwarze Seitenzierleisten, Servolenkung, Sitze: Vordersitze, 4-fach manuell verstellbar, Spurhalteassistent, Temperaturregelung elektrisch EV/PHEV, Uconnect Services, Verkehrszeicheninformation, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Sonder-Uni-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11.06.2025 bei Kilometerstand 13.143
nächste Wartung:	am 11.06.2026 bei Kilometerstand 43.143

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links
Diagonale vorn



Bild 2 : diagonale hinten rechts
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand Kombiinstrument



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)