

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002354354
Besichtigt am: 17.03.2026 13:18
Berichts-Nr: 10243431
FIN: VSSZZZKL1SR018898



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARQ
Erstzulassungsdatum:	13.05.2025
Laufleistung:	34.303 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Weiß
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	25.500 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbag hinten sowie Knieairbag Fahrerseite

Anhängevorrichtung-Vorbereitung

Lackierung: Metallic

Paket: Edge Paket mit Safesicherung für Kessy Advanced (Sportstourer) - Smart Ambient Light: Umlaufende Ambientebeleuchtung im Innenraum Welcome Zeremonie Zusammenspiel mit Assistenzsystemen und Drive Profile - Kessy Advanced; Schlüssellooses Schließ- und Öffnungssystem - Diebstahl-Warnanlage inkl. Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz - Rückfahrkamera - Sensorgesteuerte Öffnung & Schließung der Heckklappe

Paket: Intelligent Drive Paket II - Fahrassistenz-Paket XL Side Assist inkl. Totwinkelassistent Exit Assist Spurhalteassistent Plus inkl. Travel Assist, Emergency Assist und Stauassistent - Intelligent Par Assist (IPA) - PreCrash Assist: Proaktives Insassenschutzsystem - Navigationssystem mit 12,9" Display Vorbereitet für die Aktivierung des Dienstpakets CUPRA CONNECT Plus mit Online-Infotainment und einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren

Paket: Winter-Paket - Vordersitze beheizbar

Räder: Ganzjahresreifen 225/40 R 18

» Standard Equipment

Ablagefach in den Türen

Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer - Center-Airbag -
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbag-System,
vorne und hinten

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar -
inkl. Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium"

Automatische Distanzregelung bis 210 km/h

Bremsleuchte, dritte

CUPRA CONNECT - vorbereitet für die Aktivierung der
Dienstpakete Sicherheit/Assistenz und Fernzugriff

CUPRA Drive Profile - Fahrprofile können individuell gewählt
werden - Gewähltes Fahrprofil beeinflusst Lenkunterstützung
und Gasannahme - Fahrwerksregelung (bei DCC), und
Schaltkennlinie (bei DSG)

CUPRA Pedalerie und Fußablage in silber/schwarz

Dachhimmel in schwarz

Dachreling in Glossy Black

Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse

Drehzahlmesser

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) -
Antiblockiersystem (ABS) - Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-
Funktion

Fernlichassistent

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumrollo

Gepäcktrennnetz

Getriebe: 7 Gang DSG

Handschuhfach, beleuchtet

Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung) -

Heckscheibe beheizbar

Heckscheibenwischer

ISOFIX-Kindersitz Sicherungssystem für den Beifahrersitz und
in der 2. Sitzreihe links und rechts inkl. Top Thether
Verankerungspunkte

ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links
und rechts - inkl. Top Thether Verankerungspunkte

Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)

Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung

Kopfstützen, 2 vorne

Kopfstützen, 3 hinten

Lackierung: Uni

Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black

Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad mit
CUPRA Mode Selector

Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad mit
CUPRA Mode Selector, beheizbar

Leseleuchten vorne/hinten

Media System Plus mit 12,9" Display Audiosystem mit 12,9"
Farb-Touch-Screen

Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit

Mittelarmlehne vorne

Müdigkeitserkennung

Notruf-Service - keine Registrierung notwendig - Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ottopartikelfilter

Paket: Licht-und-Sicht-Paket - Regensensor - Innenspiegel
automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer
Fahrlichtschaltung - Automatische Coming-Home und
Leaving-Home-Funktion

Paket: Voll-LED-Paket - Voll-LED Scheinwerfer - Voll-LED
Heckleuchten mit Lichtband am Heck und beleuchtetem
CUPRA Logo - CUPRA Welcome Light - Dynamische
Leuchtweitenregulierung - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
-Funktion in LED-Technologie

Progressivlenkung

Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5J x 18", glanzgedreht, "Garbi
Black/Silver" - Reifen 225/40 R 18

Räder: Tyre fit

Radio: Digitaler Radioempfang DAB+

Radiozubehör: 6 Lautsprecher

Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der
Mittelkonsole inkl. Wireless Charger

Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten
(Ladefunktion)

Radiozubehör: Wireless Full Link Connectivity - Android Auto
- Apple CarPlay

Reifenkontrollanzeige

Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel
getönt

Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten -
Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte

Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung

Sitze: CUPRA Sportsitze vorne in "Sharp Textil"

Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung

Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der
Rücksitzbanklehne im Kofferraum

Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz

Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up
Spiegel und Beleuchtung

Spurhalteassistent

Start-Stop-System

Steckdose 230-V im Kofferraum

Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne

Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten

Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-
Notbremsfunktion

Variabler Gepäckraumboden - mit Staufächern im
Gepäckraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

Verkehrszeichenerkennung

Verzurrösen im Gepäckraum

Virtual Cockpit Volldigitales Kombiinstrument mit 10,25 TFT
Display

Wärmeschutzverglasung

Wegfahrsperre, elektronisch

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Dachholm rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Fußmatten	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL1SR018898

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Dachholm rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren





4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10243431
vom: 17.03.2026

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



2 - Fußmatten - Fehlt - Ersetzen

