

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002484420
Besichtigt am: 19.06.2026 10:14
Berichts-Nr: 10837354
FIN: VSSZZZKJ0RR119925



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	20.06.2024
Laufleistung:	17.636 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Sentinel"-Paket (Style: Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar)

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera

2 Leseleuchten vorn

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B

3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"

4 Türen

6 Lautsprecher (passiv)

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne für AM/FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse lackiert

Ausströmer

Ausströmerpaket in Neutralfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon

Dachreling, blank

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-

Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

Frei konfigurierbares Kombiinstrument

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)

Getönte Seitenscheiben

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Farbausstattung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Überführungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pan-European-eCall
MPV	Pannenset
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Preisnachlass-Paket
Navigationssystem	Preisnachlass-Paket
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Normalausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalluftfilter	Reifendruckkontrolle
Normalsitze vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne 2. Batterie	Safe & Driving XL (in Kombination mit "Media System")
Ohne alternativ-Antriebssystem	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Anhängavorrichtung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Applikationen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	Zierleisten blank
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Schlüssellooses Schließ- und Startsystem Keyless Access ohne SAFELOCK	
Schriftzugsatz	
Schubladen unter den Vordersitzen	
SEAT "Full LED"	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
SEAT Connect Plus - 3 Jahre	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonder-Lackierung	
Sonderpreis	
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Top-Sport-Ausstattung	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Überhang hinten, kurz	
Variante	
Version Standard plus	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperre elektronisch	
Werksinterne Steuerung Selbstabholer	
Winterpaket	
Wired & Wireless App-Connect	
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ0RR119925

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10837354
vom: 19.06.2026

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

