



FIAT Scudo Furgón Diesel
Scudo Furgón Doble Cabina Plegable 1.5BlueHDI L2 120

VIN	VXFBVBYHVMNZ073194
Primera matriculación	28/4/2023
Kilometraje del vehículo	46.688 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	16/7/2026 7:55:25	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FIAT	Primera matriculación	28/4/2023
Modelo	Scudo Furgón Diesel	Tipo de carrocería	Monovolumen
VIN	VXFBVBYHVMNZ073194	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,0 mm	Continental	215/65 R 16 107 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	7,0 mm	Continental	215/65 R 16 107 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Continental	215/65 R 16 107 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Continental	215/65 R 16 107 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Tapizado Asiento Del IZ


Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Moldura Parachoques Del

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Placa Matricula Delantera

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Panel Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR

Fotos comerciales

