

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG L&K Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	A -MM 1141	Fahrgestell-Nummer:	TMBJH7NP8M7061136
Vertrags-Nummer:	95392074	Erstzulassung:	04.05.2021
Internes KZ:	14808026	Kilometer-Stand:	144804
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG L&K Combi Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Emerald-Grün Metallic

Polsterung: Leder Executive Braun, perforiert

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**38.167,24****Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):**

19" Leichtmetallfelgen Canopus, Bereifung 235/40 R19	293,97
230-V-Steckdose sowie 2 USB-Ladeanschlüsse an der Rückseite der vorderen Mittelarmlehne	0,00
360° Umgebungskamera (Area-View) inkl. Anhängerrangierassistent (Trailer Assist) sowie Parklenkassistent	1.175,86
Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)	688,79
Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung	697,41
Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz	0,00
Ausstattungspaket Ablage	66,38
Ausstattungspaket Business Columbus	1.671,55
Beheizbare äußere Rücksitze	0,00
Beheizbares Lenkrad (2 Speichen) inkl. Schaltwippen	0,00
Belüftete Vordersitze für Lederausstattung Glamour oder Executive (perforiertes Leder)	377,59
Diebstahlwarnanlage mit KESSY	251,72
Digitales Kombiinstrument (virtuelles Cockpit)	327,59
Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive Sonnenschutzrollo	1.050,00
Emerald-Grün Metallic	0,00
Gepäcknetztrennwand	0,00
Infotainmentsystem Columbus	0,00
Komfortöffnung für die elektrische Heckklappenbedienung	142,24
Leder Executive Braun, perforiert	0,00
Massage-Funktion Fahrersitz	133,62
Metalliclackierung	520,69
Müdigkeitserkennung	0,00
Parklenkassistent 3.0 inklusive Parksensoren vorn	0,00
Pedalerie mit Edelstahlkappen	66,38
Progressivlenkung	133,62
Spurwechsel- (Blind-Spot Detection) und Spurhalteassistent (Lane Assist)	1.016,38
Standheizung mit Funkfernbedienung	915,52
Variabler Ladeboden im Kofferraum inkl. Organisier und Alu-Querträger	209,48
Verkehrszeichenerkennung für Navigationssysteme	0,00
schwarzer Dachhimmel	66,38

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**47.972,41****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****57.087,17**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

57.087,17

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG L&K Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	212	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1597	zul. Gewicht (kg):	2196

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 95392074
Amtliches Kennzeichen: A -MM 1141
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG L&K Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.10.2021	9059790447	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 95392074
Amtliches Kennzeichen: A -MM 1141
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR DSG L&K Combi Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.11.2021	28951	Inspektion und Wartung
26.11.2021	28951	Inspektion und Wartung
26.11.2021	28951	Inspektion und Wartung
21.02.2023	59275	Wartungszusatzumfänge
21.02.2023	59275	Inspektion und Wartung
21.02.2023	59275	Bremsflüssigkeitswechsel
19.03.2024	87448	Inspektion und Wartung
08.05.2025	117451	Inspektion und Wartung
08.05.2025	117451	Getriebeöl
08.05.2025	117451	Getriebeölwechsel
08.05.2025	117451	Wartungszusatzumfänge
08.05.2025	117451	Bremsflüssigkeitswechsel
29.07.2025	94062	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
29.07.2025	94062	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.06.2026	147069	Inspektion und Wartung
17.06.2026	147069	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hunnenstr. 34, 86343 Königsbrunn




Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Königsbrunn
Hunnenstr. 34
86343 Königsbrunn
Telefon 08231 / 6029-0
Fax 08231 / 6029-29
E-Mail
koenigsbrunn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Zöpf
Tel. direkt 0821 74892-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

A MM1141

FIN

TMBJH7NP8M7061136

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
22.06.2026, per Mail.
26.06.2026, durch Herrn Patrick Zöpf bei Fahrzeugtechnik Aretsried GmbH, Zollerstr.
7, 86850 Fischach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
26.06.2026
Vertragsnummer 95392074
Auftragsnummer 31208462
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.780,00 EUR
-4.016,80 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.452,00 EUR
-3.741,17 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 147 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Vorschaden bekannt vom 26.10.2021 mit der Schadennummer 9059790447.

Beschädigung:

Glasschaden Windschutzscheibe Beifahrerseite

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

3 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.05.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Superb Combi 2.0 TDI DSG L&K
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJH7NP8M7061136
HSN / TSN	8004 / APL	Schlüssel-Nr.	10462714
Km-Stand abgelesen	147680	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Emerald green / Metallic / G6Y	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) (+) FSL	S / O	3 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) (+) FSL	S / O	3 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 Y	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 Y	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer geschlossen, hinter den Radhauskästen im Kofferraum inklusive Cargoelementen, Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekoreinlage Piano-Schwarz, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamischer Licht Assistent (Maskiertes Dauerfernlicht), Elektrische Heckklappenöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fahrprofilauswahl inklusive personalisierbarem Schlüssel (Normal, Eco, Sport, Individual), Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC (10 mm Tieferlegung, verstellbare Dämpfereinstellung), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußraumbeleuchtung vorn, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Klimaanlage Air Care Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, halbautomatisch, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Ambientebeleuchtung, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz aus Metall, Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten am Dachhimmel, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalten und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige farbig im Kombiinstrument, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Lederausstattung Executive, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Soundsystem CANTON, Radiozubehör: 2 USB-A-Anschlüsse in der Mittelkonsole, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: In Car Communication, Radiozubehör: SmartLink+, Radiozubehör: Wireless SmartLink für Apple Car Play, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 18" Leichtmetallfelgen Propus Aero, SKODA Care Connect, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12-V in der Mittelkonsole vorn und hinten, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Textilfußmatten, Verchromte Elemente, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
KA6	360° Umgebungskamera (Area-View)
PPC	360° Umgebungskamera (Area-View) inkl. Anhängerrangierassistent (Trailer Assist)
3LE	Abfallbehälter für die Innentür
PLG	Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)
PK0	Anhängierzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung
6NW	Dachhimmel schwarz
PK7	Diebstahlwarnanlage mit SAFE-System, Innenraumüberwachung und Neigungssensor
9S0	Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2"
VF1	Edelstahlpedalerie
PH0	Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive Sonnenschutzrollo
3CX	Gepäcknetztrennwand
PK9	Komfortöffnung für die elektrische Heckklappe
	Lackierung: Metallic
EM1	Müdigkeitserkennung
6M3	Netzprogramm im Kofferraum
1N7	Progressivlenkung
RND,9W	Radio: Infotainmentsystem Amundsen
J	

PCE Räder: 19" Leichtmetallfelgen Canopus
810 Sitz: Massage-Funktion für el.Fahrsitz
4A4 Sitze: Beheizbare äußere Rücksitze
PHC,PH Sitze: Belüftete Vordersitze für Lederausstattung
B
PWF Spurhalte- (Lane Assist), Spurwechsel- (Blind-Spot Detection), Auspark-,
Notfall- und Stauassistent
PHD Standheizung mit Funkfernbedienung
3GG Variabler Ladeboden im Kofferraum inkl. Organisier und Alu-Querträger

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 17.06.2026 bei Kilometerstand 147.069
bis Wartung verbleiben: 29.400 km oder 721 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Motorhaube Dellen, drücken (Bild 7, 8)	126,05	150	100	-126,05	-150
2. Dach Delle, drücken (Bild 9)	84,03	100	100	-84,03	-100
3. Dachholm links Delle, drücken (Bild 10)	84,03	100	100	-84,03	-100
4. Seitenwand hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 13)	168,07	200	100	-168,07	-200
5. Türgriff vorne rechts mechanischer Widerstand, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15)	126,05	150	100	-126,05	-150
6. Türe hinten links Kratzer, smart repair (Bild 11)	168,07	200	100	-168,07	-200
7. Heckklappeninnenverkleidung verschrammt, erneuern (Bild 12)	110,92	132	100	-110,92	-132
8. Stoßfänger hinten mehrfach verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21)	501,68	597	45	-226,05	-269
9. Seitenwand hinten rechts Dellen, drücken (Bild 14)	126,05	150	100	-126,05	-150
10.Reifen Vorderachse porös und rissig, erneuern (Bild 16)	420,17	500	100	-420,17	-500
11.Felge hinten rechts verschrammt, Minderwert, (Bild 17, 18)	252,10	300	100	-252,10	-300
12.Türe vorne links Delle, drücken (Bild 22)	84,03	100	100	-84,03	-100
13.Radlauf hinten links verschrammt, smart repair (Bild 24)	168,07	200	100	-168,07	-200
14.Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 25, 26, 27)	1.429,41	1.701	100	-1.429,41	-1.701
15.Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	4.016,80	4.780		-3.741,17	-4.452

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten links verschrammt, (Bild 23)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrick Zöpf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Motorhaube Dellen




Bild 8 : Motorhaube Dellen




Bild 9 : Dach Delle




Bild 10 : Dachholm links Delle



Bild 11 : Türe hinten links Kratzer




Bild 12 : Heckklappeninnenverkleidung verschrammt



Bild 13 : Seitenwand hinten rechts Kratzer




Bild 14 : Seitenwand hinten rechts Dellen



Bild 15 : Türgriff vorne rechts mechanischer Widerstand



Bild 16 : Reifen Vorderachse porös und rissig



Bild 17 : Felge hinten rechts verschrammt, Minderwert




Bild 18 : Felge hinten rechts verschrammt, Minderwert



Bild 19 : Stoßfänger hinten mehrfach verkratzt



Bild 20 : Stoßfänger hinten mehrfach verkratzt



Bild 21 : Stoßfänger hinten mehrfach verkratzt



Bild 22 : Türe vorne links Delle



Bild 23 : Felge hinten links verschrammt



Bild 24 : Radlauf hinten links verschrammt



Bild 25 : Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 26 : Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt mit Materialabtrag



Bild 27 : Stoßfänger vorne mehrfach verschrammt mit Materialabtrag