

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig
1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	A -ES 0459	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ2KZLX131034
Vertrags-Nummer:	82471073	Erstzulassung:	11.12.2020
Internes KZ:	14720413	Kilometer-Stand:	154288
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Ma

Lackierung: Reflexsilber Metallic Polsterung: Stoffsitzebezug "Pilion", Titanschwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 22.852,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

1 12V-Steckdose mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher	18,00
12 Volt-Steckdose in der Instrumententafel	0,00
12 Volt-Steckdose in der Instrumententafel und im Laderaum	57,00
12-Volt-Steckdose im Laderaum	0,00
2 Funkklappschlüssel	26,00
Anhängervorrichtung, starr (einschließlich Gespannstabilisierung)	540,00
Connectivity Paket für Radio "Composition Colour"	116,00
Dachinnenverkleidung im Fahrerhaus als Komforthimmel, im Lade-Fahrgastraum mit Hartfaserplatte	0,00
Digitaler Radioempfang (DAB+)	190,00
Gummibodenbelag im Fahrerhaus	0,00
Heckklappe mit Fensterausschnitt	65,00
Heckscheibenheizung und Heckscheiben- wischer	96,00
Klimaanlage inklusive Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, Beleuchtung und Kühlung	1.300,00
Laderaumbelüftung, Diagonalbelüftung mit seitlichem Kiemenlüfter und Dachlüfter hinten	415,00
Licht und Sicht	180,00
Masseleitung für B.U.S.	0,00
Metallic-Lackierung	540,00
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	265,00
ParkPilot im Heckbereich	365,00
Radio "Composition Colour" mit 2 Lautsprechern	555,00
Reflexsilber Metallic	0,00
Seitenfenster (fest) in Wärmeschutzverglasung im Lade-/Fahrgastraum, vorne links	150,00
Sondereinbauten durch Customized Solution	0,00
Stoffsitzebezug "Pilion", Titanschwarz	0,00
Trennwand (hoch) mit Fenstern	111,00
Winterkomplettreder 4Fleet	0,00
Winterkomplettreder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 27.841,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 33.130,79

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.295,56

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Caddy 1,4-l-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1395
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	155
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	174	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2365

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 82471073
Amtliches Kennzeichen: A -ES 0459
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.02.2026	9059992183	Eigenverschulden	Hecktür unten Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja
10.10.2023	9059865942	Eigenverschulden	Wasserkühler undicht	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 82471073
Amtliches Kennzeichen: A -ES 0459
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Caddy 1,4-I-TGI BlueMotion Maxi Trendline Kasten-Lieferwagen 4-türig 1395 ccm 110 PS / 81 KW Erdgas 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.01.2022	24109	Inspektion und Wartung
02.02.2023	56475	Inspektion und Wartung
02.02.2023	56475	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
02.02.2023	56475	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.03.2024	89796	Bremsflüssigkeitswechsel
14.03.2024	89796	Inspektion und Wartung
06.12.2024	112313	Inspektion und Wartung
24.03.2025	121312	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.03.2025	121312	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.04.2026	154279	Bremsflüssigkeitswechsel
09.04.2026	154279	Inspektion und Wartung
09.04.2026	154279	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	A -ES 0459
Berichtsnummer :	0000000928246-DE613		
Referenznummer:	31183136		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Caddy Nfz (SA)(03.2015->2020) Maxi Kasten Trendline BMT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV1ZZZ2KZLX131034	Laufleistung abgelesen:	154288 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.11.2020 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	27.05.2026 Augsburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Erdgas	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Reflexsilber Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 2
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	154279 / 08.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Continental	195/65/R15/-T 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	195/65/R15/-T 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	195/65/R15/-T 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	195/65/R15/-T 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 5 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Beschädigt	Siehe Kalkulation
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
5.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Schlüssel	Fehlermeldung	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Felgen




Motorraum



Sonstiges



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Siehe Kalkulation



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Beschädigt - Siehe Kalkulation



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



5. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Schlüssel
Fehlermeldung - Erneuern