

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E7XNE035361
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	05/06/2023
Chilometraggio:	59801 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	6
Destra	1
Dietro/posteriore	4
Interni	4
Ruote	5
Sinistra	2

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Chiave di accensione con telecomando

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Chiave Keyless

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni




Cofano anteriore

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Davanti



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore



Cordino cappelliera\copertura bagagliaio

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Griglia anteriore

Rotto
Sostituire
Davanti



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Indicatori di direzione laterali sx

Graffiature
Sostituire
Sinistra



Interno veicolo

Macchia
Pulizia chimica
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Manutenzione

Mancanza
Eseguire
Interni



Modanatura arco passaruota ant. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature
Sostituire
Davanti



Paraurti ant.

Deformato / Forzato
Sostituire
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Pneumatici

Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Proiettore Dx

Rotto
Sostituire
Davanti



Targa anteriore

Deformato / Forzato
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Davanti



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
2,0 mm

Davanti Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
2,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Continentale
2,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Pirelli
2,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	1
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.