

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1*2001/116*0450*63, erteilt am 2022-04-22

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-05-30

ppa.

Wolfsburg

ppa.

2022-05-30

ppa.

Car Cendow

Christiane Engel

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt
CLD0297320r:igina1

WVGZZZSNZNW529298
LKC7651832021 000434 26345326

HSN:0603
00139

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (/100km)		
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] / [m ³] / [L]	sonstige CNG/LPG [L]
Innerorts	169	-----	-----	6.4	-----
Außerorts	128	-----	-----	4.8	-----
Kombiniert	143	-----	-----	5.4	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----	-----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (/100km)		
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] / [m ³] / [L]	sonstige CNG/LPG [L]
Niedrig	229	-----	-----	8.7	-----
Mittel	170	-----	-----	6.5	-----
Hoch	153	-----	-----	5.8	-----
Extra hoch	182	-----	-----	6.9	-----
Kombiniert	177	-----	-----	6.7	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

[km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0 30.: A1 max 1586#N0 30.: A2 max 1576#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2.:+35 kg##
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: ##215/65 R17 99V#7, OJX17 ET40: ##2
15/65 R17 99V#6, 5JX17 ET38: ##235/45 R20 100V XL#8, OJX20 ET41: ##235/50 R19 99V#7;
OJX19 ET43: ##235/55 R18 100V#7, OJX18 ET43: ##215/65 R17 99H M+S#7, OJX17 ET40: ##21
5/65 R17 99H M+S#6, 5JX17 ET38: ##235/50 R19 103H XL M+S#7, OJX19 ET43: ##235/55 R18
104H XL M+S#7, OJX18 ET43: ##

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2, Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2679
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2679
5. Länge [mm]: 4509
6. Breite [mm]: 1839
7. Höhe [mm]: 1660
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1705
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1833
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2300
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1180 / 1170
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4600
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2300
- 18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTU
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 147.00 bei 3600
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- 28.1. Gang: -----
- 28.1.2. Übersetzungsverhältnisse: -----
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 216
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1576 / 1566
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzkategorie / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: 235/50 R19 99V / 7, 0JX19 ET43 / C / C1
- Achse 1: 235/50 R19 99V / 7, 0JX19 ET43 / C / C1
- Achse 2: 235/50 R19 99V / 7, 0JX19 ET43 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / 11. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel: ---

- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 73.00 bei 3075
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 68.00
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: EURO 6 AP
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{sc}): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen: 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	18.8	-----	-----	34.0	43.0	-----	0.3900	0.02E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-	-	-	-	-	-	-	-
Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
andere	-	-	-	-	-	-	-	-

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]
- Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Frontscheibe zerkratzt



Bild 21 : Frontscheibe zerkratzt




Bild 22 : Frontscheibe zerkratzt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.08.2022	Letzte Zulassung	08.08.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TDI SCR 4MOTION DSG URBAN SPORT
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5NZNW529298
HSN / TSN	0603 / CLD	Schlüssel-Nr.	40529064
Km-Stand abgelesen	39223	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S /O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W /O	7 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W /O	6 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W /O	6 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer in der Dachkonsole, Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent 4MOTION, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bergabfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen für Sondermodell, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Einstiegsleisten für Sondermodell, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend, Fußgängererkennung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler im R-Styling, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Multifunktionsanzeige "Premium", Multifunktionsanzeige "Premium", Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Paket: Sportpaket, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: 2 USB-C vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Sebring" 7 J x 18 in Schwarz, Schalthebelknäuf in Leder, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schubladen unter den Vordersitzen, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4X4	Airbag: Seitenairbag für die äußeren Rücksitze
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
6XP	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung
WD1	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
KS2	Display: Head-up-Display
WFH	Frontscheibe drahtlos beheizbar
	Lackierung: Perlmutteffekt
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
PE2	Paket: "Easy Open & Close" mit Safe-Sicherung
PPN	Paket: "URBAN SPORT Plus"
WBA,RB	Paket: Business Premium (DSG)
D	
PS2	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
PJG	Räder: Leichtmetall (4) "Auckland" 7 J x 19
PRA	Räder: Reserverad gewichts- und platzsparend
PWC	Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert
QH1	Sprachbedienung
U9B	Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn
PAV	Umgebungsansicht "Area View"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 10.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Frontscheibe zerkratzt, erneuern (Bild 20, 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 18, 19)

Fehlende Teile

1. Digitaler Servicenachweis fehlt