

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002494146
Besichtigt am:	16.06.2026 10:36
Berichts-Nr:	10811687
FIN:	WVGZZZE2ZPE039754

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLR
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	67.351 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Tornadorot/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	523 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Narvik", 8,5 J x 21 vorn, 9 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 235/45 R 21 vorn, Airstop®-Reifen 255/40 R 21 hinten

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus" inkl. "IQ.DRIVE" mit "Travel Assist"

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dualmotor-Allradantrieb

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr. 0EH.A und 0EJ.B

Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW
Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V

Embleme

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Faltbox für Ladekabel

Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Gepäcknetz

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTx

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment-Paket "Plus"

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Plus"

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck	Radio "Ready 2 Discover Max"
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
Leergewichtsbereich Standard	Regensensor
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Plus"	Scheibenbremsen vorn
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Modelljahreswechsel 2023 XIII	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Modellpflege KW 45	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Müdigkeitserkennung	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Narvik 8,5 J x 21 / 9 J x 21 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Reifen 235/45 R 21 / 255/40 R 21	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"
Navigationssystem "Discover Pro"	Softwareverbund Ausführung 10
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Soundsystem, 6 Lautsprecher, digitaler 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer, 450 Watt Gesamtleistung
Netztrennwand	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sportfahrwerk
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sportpaket
o.b.Abgas	Sprachbedienung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stabilisator hinten
Ohne Fast Lane Modell	Stabilisator vorn
Ohne Feuerlöscher	Standard-Klimazonen
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Stoßfänger in sportlichem Design
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Triebwerkunterschutz
Ohne UNECE CS&SU	Trommelbremsen hinten
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne zusätzliche Bereifung	Typprüfland Deutschland
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Umweltbonus
Plattformgruppenklasse 2	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Progressivlenkung	Verkehrszeichenerkennung
	Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE039754

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10811687
vom: 16.06.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden





3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

