

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002495531
Besichtigt am: 10.06.2026 15:23
Berichts-Nr: 10771573
FIN: TMBLN7NS5P8016465



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	21.03.2023
Laufleistung:	95.476 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
"SUNSET"	Doppelton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose(n)	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Grundmotor: T6F	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abfallkorb	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Fahrerkniefahrer
Ablageschale am Dachhimmel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Abwicklung Serie	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allradantrieb	Fertigungsablauf Standard
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Feststellbremse
AM Tour DE	Formteilhimmel ungeteilt
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumleuchte
Batterie 420A (70Ah)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Berganfahrassistent	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Besondere Innengeräuschkämpfung	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Kindersicherung, manuell
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
DAB - Digitaler Radioempfang	Komfortausstattung
Dachreling, schwarz	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dachspoiler	Komfortsitze vorn
Dämpfung hinten, Basis 1	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Dämpfung vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dekor-Einlagen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Müdigkeitserkennung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Adapter	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit speziellem Aufkleber	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannenset
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Radvollblenden
Nichtraucherausführung	REAR VIEW CAMERA MID
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne "drive select"	Reifen 235/50 R19 99V
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Alu/Chrom-Paket	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Anschlussgarantie	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Durchladeeinrichtung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Feuerlöscher	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schriftzugsatz
Ohne Halter	Schubladen unter den Vordersitzen
	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfland Deutschland
USB vorne
Variante
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten schwarz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS5P8016465

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10771573
vom: 10.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

ggf. Kostenausweitung möglich.



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

