


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002524775
Besichtigt am: 18.06.2026 10:57
Berichts-Nr: 10868863
FIN: WAUZZZF59NA024882

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Sportwagen/Coupe
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BXB
Erstzulassungsdatum:	20.05.2022
Laufleistung:	74.384 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.967 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
48 Volt Bordnetz	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dieselmotor
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Digitaler Radioempfang
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Doppelton-Signalhorn
Grundmotor ist: T7V/T2P	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abgaskonzept, EU6 AP	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen schwarz matt	Erhö.h.der Serienkraftstoffertbefüllung
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Assistenzpaket Fahren	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Parken	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Audi active lane assist	Fertigungsablauf Standard
Audi adaptive cruise control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi pre sense rear und basic	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Audi Smartphone Interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Halteassistent
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Basis	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kategorie 0
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Coupe	Kindersicherheits-Paket
Dach in Wagenfarbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze
Dachreling, Entfall	

Klarglas	Ohne Kompensor
Kofferraumbodenmatte	Ohne Ladeboden
Komforteinstieg	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Nackengebläse
Komfortpaket Sitze	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortpaket Spiegel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Windschott
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne zus.Warnleuchten
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Optikpaket schwarz
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Panorama-Glasdach
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	PKW-Ausführung
Mild-Hybrid	quattro
Mit Multifunktionskamera	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Serie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder, 5-Parallelspeichen, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
Motorabdeckung	Radschrauben Standard
N.N.N. Ausführung 1	Rechtsverkehr
Navigationspaket	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 255/35 R19 96Y xl
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängavorrichtung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Belederung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera
Ohne Car2X	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	S line
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum	Sitzheizung vorn

Smartphone Interface mit USB hinten
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Kotflügel vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Stoßfänger vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
4	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	187,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF59NA024882

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(18.06.2026 10:57) Fahrzeug ist verschmutzt (Schadenerweiterung möglich), div. Steinschläge im Frontbereich, Stoßfänger vorne Nachlackiert.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten






Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


2 - Kotflügel vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



3 - Stoßfänger vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren




4 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

