


# Jeep

RENEGADE 1.3 TURBO TRAILHAWK 4XE PHEV 240CV AUT

TELAIO: 1C4PJDCW0NP027314

Importo di riparazione stimato



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b> 11/07/2022	<b>Odometro</b> 133897 km
<b>Colore</b> Blu	<b>Anno</b> -	<b>Selleria</b> -
<b>Numero porte</b> 5	<b>Numero posti</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Carrozzeria</b> Minivan / MPV	<b>Cilindrata</b> 1332 cc	<b>Tipo cambio</b> Automatico
<b>Alimentazione</b> Benzina	<b>Numero marce</b> 6	<b>Potenza massima</b> 132 KW

## Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione  
23/04/2026

Data approvazione perizia  
07/05/2026

## Meccanica

**Problema di avviamento del motore**  
No






**Non marciante**  
No

**Veicolo sporco (Esterno)**  
Si

**Veicolo sporco (Interno)**  
Si

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia degli interni del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-	
002	Pulizia esterna del veicolo			

		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Parafango / Anteriore Destro	Graffio		Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Parafango / Posteriore Destro	Graffio		Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Paraurti / Posteriore	Graffio		Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Parafango / Posteriore Sinistro	Graffio		Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza		Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

### Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo

Pneumatico ruota di scorta

Ripiano Cappelliera

a (Type 2, Mode 3)


Ricarica Kit di Gonfiaggio

## Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	HANKOOK	235 / 55 / 17 / All Seasons	2 mm
Anteriore Destro	HANKOOK	235 / 55 / 17 / All Seasons	3 mm
Posteriore Sinistro	HANKOOK	235 / 55 / 17 / All Seasons	3 mm
Posteriore Destro	HANKOOK	235 / 55 / 17 / All Seasons	3 mm

## Commenti

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto




Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Parafango / Anteriore Destro / Graffio



Parafango / Posteriore Destro / Graffio



Parafango / Posteriore Destro / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza